

**B 2000 – Iv**

**Pret sprādzienbīstamību nodrošināti pārvadi**

Ekspluatācijas un montāžas rokasgrāmata

**NORD®**  
DRIVESYSTEMS

**Izlasiet dokumentu un saglabājiet turpmākai atsaucei!**

Pirms uzsākt darbu ar ierīci un uzsākt pārvada ekspluatāciju, rūpīgi izlasiet šo dokumentu. Obligāti ievērojiet dokumentā sniegtos norādījumus. Tie ir priekšnoteikums drošai ekspluatācijai bez darbības traucējumiem un jebkuru garantijas pretenziju izpildei attiecībā uz bojājumiem.

Sazinieties ar Getriebbau NORD GmbH & Co. KG, ja šajā dokumentā nav sniegtas atbildes uz jūsu jautājumiem par ierīces lietošanu vai ja jums nepieciešama papildu informācija.

Dokumenta versija vācu valodā ir oriģinālais dokuments. Dokuments vācu valodā vienmēr prevalē pār dokumenta versijām citā valodā. Ja ir pieejams šis dokuments citā valodā, tad runa ir par oriģinālā dokumenta tulkojumu.

Uzglabājiet šo dokumentu ierīces tuvumā tā, lai tas ir viegli pieejams pēc nepieciešamības.

Savai ierīcei izmantojet šīs dokumentācijas versiju, kas ir spēkā piegādes brīdī. Dokumentācijas aktuālā, spēkā esošā redakcija ir pieejama tīmekļa vietnē [www.nord.com](http://www.nord.com).

Ievērot norādījumus arī šādos dokumentos:

- pārvadu katalogi,
- elektrodzinēja dokumentācija,
- piebūvēto vai papildus piegādāto komponentu dokumentācija,
- īpaši dokumenti atbilstoši norādēm tehnisko datu plāksnītē.

## Dokumentācija

Nosaukums: **B 2000**

Mat. Nr.: **6051428**

Sērija: Pārvadi un dzinējreduktors

Tipa sērija:

Pārvadu veidi: **Cilindriskais zobpārvads**  
**Cilindriskais zobpārvads NORDBLOC**  
**Standarta cilindriskais zobpārvads**  
**Plakanais zobpārvads**  
**Koniskais zobpārvads**  
**Gliemežpārvads ar cilindrisku zobratru**  
**Gliemežpārvads MINIBLOC**  
**UNIVERSAL gliemežpārvads**

## Versiju saraksts

Nosaukums, datums	Pasūtījuma numurs / versija	Piezīmes
		Iekšējais kods
<b>B 2000,</b> 2013. gada janvāris	<b>6051428 / 0413</b>	-
<b>B 2000,</b> 2014. gada septembris	<b>6051428 / 3814</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vispārīgi labojumi</li> </ul>
<b>B 2000,</b> 2015. gada aprīlis	<b>6051428 / 1915</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jauni pārvadu tipi SK 10382.1 + SK 11382.1</li> </ul>
<b>B 2000,</b> 2016. gada marts	<b>6051428 / 0916</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vispārīgi labojumi</li> <li>Jaunu ATEX direktīvu pielāgošana, sākot ar 20.04.16.</li> </ul>
<b>B 2000,</b> 2017. gada aprīlis	<b>6051428 / 1417</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vispārīgi labojumi</li> <li>Jauni cilindriskie zobpārvadi SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1</li> </ul>
<b>B 2000,</b> 2017. gada oktobris	<b>6051428 / 4217</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vispārīgi labojumi</li> <li>Jauni plakanie zobpārvadi SK 0182.1; SK 0282.1; SK 1282.1; SK 1382.1</li> <li>Jauni gliemežpārvadi SK 02040.1</li> <li>Jaunas atbilstības deklarācijas 2D + 2G; 3D + 3G</li> </ul>
<b>B 2000,</b> 2019. gada aprīlis	<b>6051428 / 1419</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vispārīgi labojumi</li> <li>Pārstrādāti drošības un brīdinājumu norādījumi</li> <li>Markējumu pāreja atbilstoši DIN EN 13463-1 līdz DIN EN ISO 80079-36</li> <li>Jaunas atbilstības deklarācijas 2D + 2G; 3D + 3G</li> </ul>

Nosaukums, datums	Pasūtījuma numurs / versija	Piezīmes
	Iekšējais kods	
<b>B 2000,</b> 2019. gada oktobris	<b>6051428 / 4419</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vispārīgi labojumi</li> <li>Strukturāli pielāgojumi dokumentā</li> <li>Pārvadu tipu SK 871.1; SK 971.1; SK 1071.1 papildinājums</li> <li>Atbilstības deklarāciju dzēšana atbilstoši DIN EN 13463-1.</li> </ul>
<b>B 2000,</b> 2021. gada septembris	<b>6051428 / 3921</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Redakcionālā pārstrādāšana</li> <li>Vispārīgas korekcijas un papildinājumi</li> <li>Papildinājumi papildaprīkojumam AI, AN</li> </ul>
	32550	
<b>B 2000,</b> 2022. gada jūlijis	<b>6051428 / 2822</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maksimālās dzinēju masas pārskatīšana</li> </ul>
	34342	
<b>B 2000,</b> 2023. gada jūlijis	<b>6051428 / 3023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vispārīgi labojumi</li> <li>Drošības norādījumu pārskatīšana</li> <li>EAC EX dzēšana</li> <li>UKCA papildinājums</li> <li>GRIPMAXX papildinājums</li> <li>Tipu papildinājums: SK 93xxx.1 un SK 1382.1</li> <li>Elīošanas līdzekļu pārskatīšana</li> <li>Ilgtermiņa uzglabāšanas nosacījumu pārskatīšana</li> <li>EK un UKCA atbilstības deklarāciju aktualizācija</li> </ul>
	36229	

**Tabula 1: Versiju saraksts B 2000**

## **Autortiesības**

Dokuments ir izsniedzams atbilstošā veidā ikvienam ierīces lietotājam, jo tas ir daļa no aprakstītās ierīces.

Dokumenta apstrāde vai grozīšana, vai cita veida izmantošana ir aizliegta.

## **Izdevējs**

### **Getriebbau NORD GmbH & Co. KG**

Getriebbau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Vācija • <http://www.nord.com>  
Tālr. +49 (0) 45 32 / 289-0 • Fakss +49 (0) 45 32 / 289-2253

**Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group**



## Saturs

<b>1</b>	<b>Drošības norādījumi.....</b>	<b>12</b>
1.1	Noteikumiem atbilstoša ekspluatācija .....	12
1.2	Drošības norādījumi saistībā ar aizsardzību pret sprādzienbīstamību .....	12
1.2.1	Pielietojuma joma .....	12
1.2.2	Piebūvējamie elementi un aprīkojumi .....	13
1.2.3	Ellošanas līdzekļi .....	13
1.2.4	Darba apstākļi .....	13
1.2.5	Radiālais un aksiālais spēks .....	13
1.2.6	Montāža, uzstādīšana un ekspluatācijas uzākšana .....	14
1.2.7	Pārbaudes un tehniskā apkope .....	14
1.2.8	Aizsardzība pret elektrostatisko uzlādi .....	14
1.3	Piemēroti uzliesmošanas aizsardzības pasākumi atbilstoši DIN EN ISO 80079-37 .....	14
1.4	Aizliegums veikt izmaiņas .....	15
1.5	Pārbaužu un tehnisko apkopju veikšana .....	15
1.6	Darbinieku kvalifikācija .....	15
1.7	Drošība, veicot atsevišķus darbus .....	15
1.7.1	Pārbaude, vai transportēšanas laikā nav gūti bojājumi .....	15
1.7.2	Drošības norādījumi uzstādīšanai un uzturēšanai tehniskā kārtībā .....	15
1.8	Apdraudējumi .....	15
1.8.1	Apdraudējumi pacelšanas laikā .....	15
1.8.2	Rotējošu daļu radīts apdraudējums .....	16
1.8.3	Augstu vai zemu temperatūru izraisīts apdraudējums .....	16
1.8.4	Ellošanas līdzekļu un citu vielu izraisīti apdraudējumi .....	16
1.8.5	Trokšņu izraisīts apdraudējums .....	17
1.8.6	Spiedienam pakļauta dzesēšanas šķidruma izraisīts apdraudējums .....	17
<b>2</b>	<b>Pārvada apraksts.....</b>	<b>18</b>
2.1	Pārvadu veidi un tipu nosaukumi .....	18
2.2	Tehnisko datu plāksnīte .....	20
2.3	UKCA sertifikācija .....	21
<b>3</b>	<b>Transportēšana, uzglabāšana, montāža .....</b>	<b>22</b>
3.1	Pārvada transportēšana .....	22
3.2	Uzglabāšana un dīkstāves laiki .....	22
3.2.1	Vispārīgi spēkā esoši pasākumi .....	22
3.2.2	Uzglabāšana un dīkstāves laiki ilgāk par 3 mēnešiem .....	23
3.2.3	Uzglabāšana un dīkstāves laiki ilgāk par 9 mēnešiem .....	23
3.3	Konstrukcijas tipa pārbaude .....	24
3.4	Sagatavošana uzstādīšanai .....	24
3.4.1	Bojājumu konstatēšana .....	24
3.4.2	Pretkorozijas līdzekļu noņemšana .....	24
3.4.3	Rotācijas virziena pārbaude .....	24
3.4.4	Apkārtējās vides apstākļu pārbaude .....	24
3.4.5	Ellas izplešanās tvertnes montāža (papildaprīkojums: OA) .....	24
3.4.6	Ellas līmeņa indikācijas tvertnes montāža (papildaprīkojums: OT) .....	25
3.5	Pārvada uzstādīšana .....	25
3.6	Rumbas montāža uz viengabala vārpstas (papildaprīkojums: V, L) .....	26
3.7	Uzspraužamo pārvadu montāža ar stiprināšanas elementu (papildaprīkojums: B) .....	28
3.8	Dobvārpstas montāža ar savilcējuzmavu (papildaprīkojums: S) .....	31
3.9	Dobvārpstas montāža ar GRIPMAXX™ (papildaprīkojums: M) .....	33
3.10	SCX atloka montāža (papildaprīkojums: SCX) .....	35
3.11	Pārsega montāža (papildaprīkojums: H, H66) .....	35
3.12	Vāku montāža .....	36
3.13	Standarta dzinēja montāža (papildaprīkojums: IEC, NEMA, AI, AN) .....	37
3.14	Dzesētāja spirālveida caurules montāža dzesēšanas sistēmā .....	41
3.15	Ellas izplešanās tvertnes montāža (papildaprīkojums: OA) .....	42
3.15.1	Izmēri I, II un III montāža .....	42
3.15.2	OA un OB izmēra montāža .....	43
3.16	Temperatūras uzlīmes uzlikšana .....	43

3.17	Papildu pārklāšana ar krāsu.....	44
<b>4</b>	<b>Ekspluatācijas uzsākšana .....</b>	<b>45</b>
4.1	Elījas līmeņa pārbaude .....	45
4.2	Atgaisošanas aktivizēšana .....	45
4.3	Automātiskās elīlošanas sistēmas aktivizēšana .....	45
4.4	Dzesēšanas šķūtene (papildaprīkojums: CC) .....	47
4.5	Temperatūras mēriņumi .....	47
4.6	Darbība pārbaudes režīmā .....	48
4.7	Gliemežpārvadu iestrādāšanās laiks.....	49
4.8	Ekspluatācija ar AI/AN adapteri, ar papildaprīkojumu BRG1 .....	49
4.9	Pārbaudes punktu saraksts.....	49
<b>5</b>	<b>Pārbaudes un tehniskā apkope.....</b>	<b>50</b>
5.1	Pārbaužu un tehniskās apkopes intervāli.....	50
5.2	Pārbaudes un tehniskās apkopes .....	51
5.2.1	Vizuāla sūču kontrole .....	51
5.2.2	Darbības trokšņu pārbaude .....	52
5.2.3	Elījas līmeņa pārbaude .....	52
5.2.4	Gumijas buferu vizuāla pārbaude (papildaprīkojums: G, VG).....	53
5.2.5	Šķūteņu vizuāla pārbaude (papildaprīkojums: OT).....	53
5.2.6	Vārpstas blīvgredzenu vizuāla pārbaude.....	54
5.2.7	SCX atloka vizuāla pārbaude (papildaprīkojums: SCX).....	54
5.2.8	Temperatūras uzlīmes vizuāla pārbaude.....	54
5.2.9	Putekļu notīrīšana.....	54
5.2.10	Pārbaudīt sajūgu (papildaprīkojums: IEC, NEMA, AI, AN) .....	54
5.2.11	Papildus elīlošanas līdzekļa uzklāšana (papildaprīkojums: VL2, VL3, W, AI, AN).....	56
5.2.12	Automātiskā elīlošanas mehānisma nomaiņa.....	57
5.2.13	Elījas nomaiņa .....	57
5.2.14	Nepieciešams pārbaudīt, vai dzesēšanas šķūtenē nav nosēdumu (papildaprīkojums: CC).....	58
5.2.15	Atgaisošanas skrūvju tīrīšana un pārbaude.....	59
5.2.16	Vārpstas blīvgredzena nomaiņa .....	59
5.2.17	Pārvada gultņu ieelīlošana .....	59
5.2.18	Kapitālā tehniskā apkope .....	59
<b>6</b>	<b>Utilizācija.....</b>	<b>61</b>
<b>7</b>	<b>Pielikums .....</b>	<b>62</b>
7.1	Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis .....	62
7.1.1	Simboli skaidrojums .....	62
7.1.2	Standarta cilindriskais zobpārvads .....	62
7.1.3	NORDBLOC cilindriskais zobpārvads SK 072.1 un SK 172.1 .....	62
7.1.4	NORDBLOC cilindriskie zobpārvadi SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1 ... SK 1071.1.....	63
7.1.5	NORDBLOC cilindriskais pārvads .....	64
7.1.6	Plakanais zobpārvads .....	65
7.1.7	UNIVERSĀLAIS gliemežpārvads .....	65
7.1.8	Iebūvēšanas stāvokļu pārskats.....	68
7.2	Elīlošanas līdzekļi.....	82
7.2.1	Rigtultņu elīlošanas līdzekļi .....	82
7.2.2	Pārvadu elījas .....	83
7.3	Skrūvju pievilkšanas griezes momenti .....	84
7.4	Darbības traucējumi .....	85
7.5	Sūces un hermētiskums .....	86
7.6	Atbilstības deklarācija .....	87
7.6.1	Pret sprādzienbīstamību nodrošināti pārvadi un dzinējreduktori, kategorija 2G un 2D.....	87
7.6.2	Pret sprādzienbīstamību nodrošināti pārvadi un dzinējreduktori, kategorija 3G un 3D.....	88
7.6.3	Sprādziendroši pārvadi un dzinējreduktori, UKCA 2G un 2D .....	89
7.6.4	Sprādziendroši pārvadi un dzinējreduktori, UKCA 3G un 3D .....	90
7.7	Norādījumi remontam .....	91
7.7.1	Remonts .....	91
7.7.2	Informācija tīmeklī .....	91
7.8	Garantija .....	91
7.9	Abreviatūras .....	92

## Attēlu saraksts

Attēls 1: Tehnisko datu plāksnīte .....	20
Attēls 2: vienkāršās spriegošanas ierīces piemērs .....	26
Attēls 3: Pieļaujamā spēka novirze piedziņas un dzenvārpstai.....	27
Attēls 4: ēļlošanas līdzekļa uzklāšana vārpstai un rumbai .....	28
5. attēls: rūpničā uzmontētā bļivētājvāciņa montāža .....	29
Attēls 6: pārvads nostiprināts uz vārpstas ar centrēšanas mehānismu un izmantojot stiprināšanas ierīci .....	29
7. attēls: pārvads nostiprināts uz vārpstas bez centrēšanas mehānisma, izmantojot stiprināšanas ierīci .....	29
8. attēls: demontāža, izmantojot demontāžas ierīci .....	29
9. attēls: gumijas amortizatoru (papildaprīkojums G vai VG) montāža plakanajam zobpārvadam .....	30
Attēls 10: griezes momenta balsta stiprināšana koniskiem zobpārvadiem un gliemežpārvadiem .....	30
11. attēls: dobvārpsta ar savilcējuzmavu.....	31
12. attēls: GRIPMAXX™, sprādziena atspoguļojums .....	33
13. attēls: SCX atloka montāžas piemērs .....	35
14. attēls: SH, H un H66 pārsegas montāža .....	36
Attēls 15: aizsargvāka demontāža un montāža .....	36
16. att.: savienojuma montāža uz dzinēja vārpstas dažādiem konstrukciju veidiem.....	39
Attēls 17: Dzesētāja vāks .....	41
18. attēls: Ēļjas izplešanās tvertnes stāvoklis .....	42
Attēls 19: Ēļjas izplešanās tvertnes stāvoklis .....	43
Attēls 20: temperatūras uzlīmes pozīcija .....	44
Attēls 21: Spiediena atgaisošanas skrūves aktivizēšana .....	45
Attēls 22: ēļlošanas līdzekļa savākšanas tvertnes montāža .....	46
23. attēls: automātiskās ēļlošanas sistēmas aktivizēšana standarta dzinēja piebūvēšanas gadījumā .....	46
24. att.: uzlīme .....	46
25. attēls: ATEX markējums .....	48
26. attēls: Temperatūras uzlīme ar indikatoru .....	48
27. attēls: Ēļjas līmeņa pārbaude ar ēļjas līmeņa mērstieni .....	53
28. attēls: Pārbaudiet sajūgu caur pārbaudes atveri, izmantojot papildaprīkojumu AI, AN .....	55
29. attēls: zobotā savienojuma ROTEX® zobu biezuma mērījumi .....	55
30. attēls: Zobotas apskavas nodiluma mērījumi divdaļīgajai zobotajai uzmavai ar apaljiem zobiem .....	56
Attēls 31: IEC/NEMA adapters AI un AN papildaprīkojums BRG1, papildus ēļlošana .....	56
32. attēls: automātiskā ēļlošanas mehānisma nomaiņa standarta dzinēja piebūvēšanas gadījumā .....	57
Attēls 33: ēļjas līmeņa mērījumi SK 072.1 – SK 172.1 .....	62
34. attēls: ēļjas līmeņa mērījumi .....	63
35. attēls: ēļjas līmeņa mērījumi SK 071.1 – SK 371.1 .....	63
36. attēls: ēļjas līmenis SK 771.1 ... 1071.1 .....	64
37. attēls: plakanais zobpārvads ar ēļjas līmeņa indikācijas tvertni .....	65
38. attēls: stāvoklis ēļjas līmeņa pārbaudes laikā .....	65
39. att.: Atbilstības deklarācija kategorijai 2G / 2D, markējums atbilstoši DIN EN ISO 80079-36 .....	87
40. att.: Atbilstības deklarācija kategorijai 3G / 3D, markējums atbilstoši DIN EN ISO 80079-36 .....	88
41. attēls: atbilstības deklarācija 2G/2D kategorijai, markējums atbilstoši UKCA .....	89
42. attēls: atbilstības deklarācija 3G/3D kategorijai, markējums atbilstoši UKCA .....	90

## Tabulu saraksts

Tabula 1: Versiju saraksts B 2000 .....	4
Tabula 2: Pārvadu veidi un tipu nosaukumi .....	18
Tabula 3: Modeļi un papildaprīkojums .....	19
Tabula 4: Mašīnas vārpstas pieļaujamās pielāides .....	34
Tabula 5: Dzinēju svars IEC dzinējiem .....	37
Tabula 6: Dzinēju svars NEMA dzinējiem .....	38
Tabula 7: Motora regulētājatsperes .....	40
Tabula 8: Sajūga daļas novietojums uz NEMA motorvārpstas .....	40
Tabula 9: Ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudes punktu saraksts .....	49
Tabula 10: Pārbaužu un tehniskās apkopes intervāli .....	50
Tabula 11: Nodiluma robežvērtības sajūgu zobi lokiem .....	55
Tabula 12: Uzpildāmais eļļas daudzums standarta cilindriskajiem pārvadiem ATEX kategorijā 3G un 3D .....	58
13. tabula: Materiāli .....	61
14. tabula: Ritgultņu eļļošanas līdzekļi .....	82
15. tabula: Pārvadu eļļas .....	83
16. tabula: Skrūvju pievilkšanas griezes momenti .....	84
Tabula 17: Darbības traucējumu pārskats .....	85
18. tabula: sūces definīcija, piemērojot DIN 3761 .....	86



## 1 Drošības norādījumi

### 1.1 Noteikumiem atbilstoša ekspluatācija

Šie pārvadi kalpo rotācijas kustības pārnešanai. Darbības ietvaros ir iespējams mainīt apgriezenu skaitu un griezes momentu. Tie ir paredzēti tam, lai tos varētu izmantot kā daļu no piedziņas sistēmas rūpnieciskās mašīnās un iekārtās. Pārvadus nedrīkst uzsākt ekspluatāt, kamēr nav konstatēts, ka mašīnu vai iekārtu var droši darbināt kopā ar pārvadu. Ja pārvada vai dzinējreduktora darbības pārtraukšanās var izraisīt personu apdraudējumu, nepieciešams paredzēt atbilstošus drošības pasākumus. Mašīnai vai iekārtai ir jāatbilst vietējiem likumiem un direktīvām. Jābūt īstenotām visām piemērojamajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Attiecīgajā darbības jomā īpaši jāievēro Direktīvas 2006/42/EK (Mašīnu direktīva) un UKCA 2008. gada "Mašīnu piegādes (drošības) noteikumus".

Pārvadi ir piemēroti izmantošanai sprādzienbīstamās vidēs atbilstoši uz tehnisko datu plāksnītes norādītajai kategorijai. Tie atbilst sprādziendrošības prasībām, kas noteiktas Direktīvā 2014/34/ES un 2016. gada "Noteikumos par iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē: Lielbritānijā", attiecībā uz kategoriju, kas norādīta uz datu plāksnītes. Pārvadus atļauts ekspluatāt tikai ar tādiem papildu komponentiem, kurus paredzēts izmantot sprādzienbīstamās vidēs. Ekspluatācijas laikā nedrīkst veidoties atmosfēras sajaukums ar gāzēm, tvaikiem un miglu (1. vai 2. zona, markējums IIG) un putekļiem (21. vai 22. zona, markējums IID). Ja veidojas hibrīds maisījums, pārvada atļauja vairs nav spēkā.

Ir aizliegts veikt izmaiņas pārvada konstrukcijā, pretējā gadījumā pārvada atļauja vairs nav spēkā.

Pārvadus atļauts ekspluatāt tikai atbilstoši Getriebbau NORD GmbH & Co. KG tehniskās dokumentācijas norādījumiem. Ja pārvadu izmanto veidos, kas nav atbilstoši ekspluatācijas un montāžas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem un skaidrojumiem, var izraisīt pārvada bojājumus. Tāpat var tikt izraisīti personu savainojumi.

Pamatam vai pārvada stiprinājumam ir jābūt mērogotam atbilstoši pārvada svaram un griezes momentam. Nepieciešams izmantot visus paredzētos stiprināšanas elementus.

Daži pārvadi ir aprīkoti ar dzesēšanas šķūteni/dzesēšanas iekārtu. Šos pārvadus atļauts tikai tad uzsākt ekspluatāt, kad ir pieslēgts un uzsākts ekspluatāt dzesēšanas šķidruma cirkulēšanas kontūrs.

### 1.2 Drošības norādījumi saistībā ar aizsardzību pret sprādzienbīstamību

Pārvadi ir piemēroti darbam sprādzienbīstamās vidēs. Lai garantētu pietiekamu aizsardzību pret sprādzienbīstamību, nepieciešams papildus ievērot šādus norādījumus.

Ievērot un īstenot tehnisko datu plāksnītē norādītos tehniskos parametrus. Lūdzam ķemt vērā tehnisko datu plāksnītē „S“ laukā norādīto īpašo dokumentāciju, kā arī aprīkojuma un piebūvēto elementu instrukcijas.

#### 1.2.1 Pielietojuma joma

- Pārvadiem jātieka profesionāli konfigurētiem. Pārslodze var izraisīt daļu salūzšanu. Turklāt var veidoties dzirksteles. Aizpildiet pieprasījumu veidlapu godprātīgi. Getriebbau NORD GmbH & Co KG konfigurē pārvadus atbilstoši norādēm pieprasījumu veidlapā. Lūdzam ievērot norādījumus pieprasījumu veidlapā un katalogā saistībā ar pārvadu izvēli.
- Aizsardzība pret sprādzienbīstamību attiecas tikai uz vietām, kas atbilst ierīces kategorijai un sprādzienbīstamās atmosfēras veidam saskaņā ar markējumu uz tehnisko datu plāksnītes. Pārvada tipam un visiem tehniskajiem datiem ir jāatbilst norādēm iekārtu vai mašīnu projektā. Ja darbs norit vairākās vietās, nevienā no tām nedrīkst pārsniegt maksimālo piedziņas jaudu, griezes momentu vai apgriezienu skaitu. Pārvadu drīkst ekspluatāt tikai konstrukcijai atbilstošā iekārtā. Pirms pārvadu iebūvēt, pārbaudīt visus datus, kas norādīti tehnisko datu plāksnītē.

- Visu darbu gadījumā, piemēram, transportēšana, uzglabāšana, uzstādīšana, elektroinstalāciju pieslēgšana, ekspluatācijas uzsākšana, nedrīkst pastāvēt sprādzienbīstama atmosfēra.
- Atmosfēras apstākļiem, kādos atļauts darbināt piedziņu, jāatbilst standartam DIN EN ISO 80079-36, ja apkārtējais spiediens ir no 80 kPa līdz 110 kPa un skābekļa saturs ir aptuveni 21 %.

### 1.2.2 Piebūvējamie elementi un aprīkojumi

- Pārvadus ar dzesēšanas sistēmu, kas paredzēta eļļas dzesēšanai, nedrīkst nodot ekspluatācijā bez eļļošanas līdzekļu dzesēšanas sistēmas. Eļļošanas līdzekļu dzesēšanas funkcijai ir jābūt uzraudzītai. Ja ir pārsniegta pieļaujamā temperatūra, piedziņu nepieciešams izslēgt. Regulāri pārbaudīt, vai neveidojas sūces.
- Arī pārvadam uzmontētajam aprīkojumam, piemēram, sajūgiem, kas uzmontēti uz piedziņas un sekundārās vārpstas, siksnu skriemeliem, dzesēšanas iekārtām, sūkņiem, sensoriem utt., kā arī piedziņu dzinējiem jābūt piemērotiem izmantošanai zonās ar sprādzienbīstamu vidi. Marķējumam atbilstoši ATEX ir jāsaskan ar norādēm iekārtas vai mašīnas projektā.
- Sajūgiem, kas paredzēti šajā instrukcijā aprakstītajiem IEC vai NEMA adapteriem, nav atsevišķa ATEX-marķējuma.

### 1.2.3 Eļļošanas līdzekļi

- Nepiemērotas eļļas var izraisīt uzliesmošanas risku. Tādēļ izmantot tikai eļļas, kas atbilst norādēm tehnisko datu plāksnītē. Ieteikumi eļļošanai ir atrodami lietošanas un montāžas instrukcijas pielikumā.

### 1.2.4 Darba apstākļi

- Ja pārvads ir aprīkots ar (reversās kustības) sprūdmehānismu, lūdzam ievērot minimālo apgriezienu skaitu, kas nepieciešams sprūdmehānismu pacelšanai, kā arī maksimālo apgriezienu skaitu. Pārvadus ar sprūdmehānismu uz piedziņas vārpstas drīkst darbināt tikai ar piedziņas vārpstas minimālo apgriezienu skaitu  $900 \text{ min}^{-1}$ . Pārāk zems apgriezienu skaits izraisa palielinātu nodilumu, temperatūras paaugstināšanos. Pārāk liels apgriezienu skaits izraisa sprūdmehānisma bojājumus.
- Ja pārvads ir pakļauts tiešai saules staru ietekmei vai līdzvērtīgam starojumam, apkārtējās vides temperatūrai vai dzesēšanas gaisa temperatūrai vienmēr jābūt par 10 K zemākai nekā atļautajai virsmas temperatūrai atbilstoši temperatūras diapazonam „Tu“, kas norādīts uz tehnisko datu plāksnītes.
- Pat nelielas izmaiņas iebūvēšanas apstākļos var ievērojami ietekmēt pārvada temperatūru. Pārvadiem, kuri atbilst temperatūras klasei T4 vai kuru maksimālā virsmas temperatūra ir  $135^{\circ}\text{C}$  vai zemāka, ir jābūt temperatūras uzlīmēm ar indikatoru. Ja virsmas temperatūra top par augstu, punkts uzlīmes vidū iekrāsojas melns. Ja punkts ir iekrāsojies melnā krāsā, nekavējoties pārtraukt pārvada ekspluatāciju.

### 1.2.5 Radiālais un aksiālais spēks

- Piedziņas un dzenošie elementi drīkst pārvadā novirzīt tikai maksimāli pieļaujamo, tehnisko datu plāksnītē norādīto radiālo šķērsspēku  $F_{R1}$  un  $F_{R2}$  un aksiālo spēku  $F_{A2}$  (sk. sadaļu 2.2 "Tehnisko datu plāksnīte").
- Īpaša uzmanība pievēršama pareizam siksnu un ķēžu spriegojumam.
- Nav pieļaujama papildus noslodzes nesabalansētu rumbu dēļ.

### 1.2.6 Montāža, uzstādīšana un ekspluatācijas uzākšana

- Kļūdas uzstādīšanas laikā var izraisīt pārsriegumu un nepieļaujami augstu noslodzi. Līdz ar to var veidoties paaugstināta virsmas temperatūra. Ievērot norādījumus uzstādīšanai un montāžai, kas sniegti šajā lietošanas un montāžas instrukcijā.
- Pirms ekspluatācijas uzsākšanas veikt visas pārbaudes, kas norādītas šajā lietošanas un montāžas instrukcijā, lai savlaicīgi pamanītu kļūdas, kas varētu palielināt sprādzienbīstamības risku. Ja pārbaudes laikā konstatētas novirzes, pārtraukt pārvada ekspluatāciju. Sazināties un konsultēties ar Getriebbau NORD.
- Pārvadiem, kas atbilst temperatūras klasei T4 vai kuru maksimālā virsmas temperatūra ir zemāka par 200 °C, pirms ekspluatācijas uzsākšanas nepieciešams izmērīt pārvada virsmas temperatūru. Ja izmērītā virsmas temperatūra ir par augstu, pārtraukt pārvada ekspluatāciju.
- Pārvada korpusu nepieciešams zemēt, lai novadītu elektrostatisko uzlādi.
- Nepietiekama eļļošana izraisa temperatūras paaugstināšanos un dzirksteļu veidošanos. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudīt eļļas līmeni.

### 1.2.7 Pārbaudes un tehniskā apkope

- Lai izvairītos no sprādziena riska palielināšanās nepareizas darbības un bojājumu dēļ, apzinīgi un rūpīgi veiciet visas šajā lietošanas un montāžas instrukcijā noteiktās pārbaudes un apkopes darbus. Gadījumā, ja ekspluatācijas laikā konstatē novirzes, nepieciešams pārtraukt piedziņas darbību. Sazināties un konsultēties ar Getriebbau NORD.
- Nepietiekama eļļošana izraisa temperatūras paaugstināšanos un dzirksteļu veidošanos. Regulāri veikt eļļas līmeņa pārbaudi atbilstoši norādēm šajā lietošanas un montāžas instrukcijā.
- Putekļu un netīrumu nosēdumi izraisa temperatūras paaugstināšanos. Putekļi var nosēsties arī uz pārsegu vākiem, kas nav putekļu necaurlaidīgi. Regulāri notīrīt nosēdumus atbilstoši norādēm šajā lietošanas un montāžas instrukcijā.

### 1.2.8 Aizsardzība pret elektrostatisko uzlādi

- Nevadoši pārkājumi vai zemspiediena šķūtenes var elektrostatiski uzlādēties. Uzlādes gadījumā var veidoties dzirksteles. Šādus komponentus atļauts izmantot tikai vietās, kurās nav gaidāmi uzlādi veicinoši procesi. Eļļas līmeņa indikācijas tvertne drīkst atrasties, augstākais, gāzu bloka IIB zonā.
- Pārvadi ir paredzēti 2G kategorijas IIC grupai (1. zonas IIC grupa) un 2D kategorijas IIIC grupai (21. zonas IIIC grupa) ar piemērotu elektrostatiskos apstākļos pārbaudītu krāsas pārklājumu.
- Atkārtotas/vēlākas krāsas uzklāšanas gadījumā nepieciešams pārliecināties, ka krāsas pārklājums nav elektrostatiski uzlādēts.
- Lai novērstu elektrostatiskās uzlādēšanās iespēju, virsmas atļauts tīrīt tikai ar mitru (ūdenī samitrinātu) drānu.

## 1.3 Piemēroti uzliesmošanas aizsardzības pasākumi atbilstoši DIN EN ISO 80079-37

Tiek piemēroti šādi aizsardzības pret uzliesmošanu veidi:

- pasākumi konstruktīvās drošības „c“ nodrošināšanai,
  - izturības un termiskie aprēķini katrā atsevišķajā gadījumā,
  - piemērotu materiālu, komponentu izvēle,
  - ieteicamā intervāla aprēķināšana kapitālajai tehniskajai apkopei,
  - kontroles intervāli eļļojuma stāvoklim, tādējādi nodrošinot gultņu, blīvju un zobrievojumu eļļošanu,
  - prasībām atbilstoša termiskā kontrole, uzsākot ekspluatāciju.
- Pasākumi aizsardzībai, iegremdējot šķidruma „k“
  - zobrautu pārnesumi tiek eļļoti ar piemērotu smērvielu,
  - informācija par pieļaujamajiem eļļošanas līdzekļiem ir atrodama uz tehnisko datu plāksnītes,

- informācija par eļļas līmena stāvokli.
- Pasākumi uzliesmošanas avotu kontrolei „b“
  - izmantot tempertūras sensorus eļļas dzesēšanas sistēmām kā drošības ietaises pret uzliesmošanu b1.

## **1.4 Aizliegums veikt izmaiņas**

Pārvada konstrukciju nedrīkst mainīt. Nedemontējiet drošības ietaises. Ir aizliegts mainīt sākotnējo pārklājumu/krāsu un lietot papildu pārklājumus/krāsas.

## **1.5 Pārbaužu un tehnisko apkopju veikšana**

Iztrūkstoša tehniskā apkope un laicīgi nekonstatēti bojājumi var izraisīt darbībā klūdas, rezultātā izraisot personu savainojumos.

- Veikt visas pārbaudes un tehniskās apkopes darbus norādītajos intervālos.
- Pievērst uzmanību arī tam, ka pārbaude ir nepieciešama arī pirms uzsākt ekspluatēt iekārtu pēc ilgākas uzglabāšanas.
- Nekad neekspluatēt bojātu pārvadu. Pārvadam nedrīkst būt sūces.

## **1.6 Darbinieku kvalifikācija**

Visus ar transportēšanu, uzstādīšanu un ekspluatācijas uzsākšanu, kā arī uzturēšanu tehniskā kārtībā saistītos darbus jāveic kvalificētiem speciālistiem.

Kvalificēts personāls ir darbinieki, kuri ir izgājuši apmācību un kuriem ir pieredze, kas ļauj atpazīt un novērst iespējamos apdraudējumus.

Pārvada remontu atļauts veikt tikai Getriebbau NORD GmbH & Co. KG vai personai, kas ir autorizēta saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem sprādziendrošības noteikumiem.

## **1.7 Drošība, veicot atsevišķus darbus**

### **1.7.1 Pārbaude, vai transportēšanas laikā nav gūti bojājumi**

Transportēšanas laikā gūti bojājumi var izraisīt pārvada darbības traucējumus un attiecīgi personu savainošanos. Ja transportēšanas laikā gūtu bojājumu dēļ ir izplūdusi eļļa, personas var uz tās paslīdēt.

- Pārbaudīt iepakojumu un pārvadu, vai tiem transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.
- Nekad neekspluatēt pārvadu, kas guvis bojājumus transportēšanas laikā.

### **1.7.2 Drošības norādījumi uzstādīšanai un uzturēšanai tehniskā kārtībā**

Pirms veikt jebkādus darbus saistībā ar pārvadu, atvienot to no energopadeves un nodrošināt pret neparedzētu atkārtotu ieslēgšanos. Ľaut pārvadam atdzist. Nodrošināt, lai dzesēšanas šķidruma kontūra cauruļvados nav spiediena.

Daļām ar darbības traucējumiem vai bojātām daļām, piebūvēšanas adapteriem, atlokiem un pārsegkiem var būt asas malas. Tādēļ Valkāt darba cimdus un darba apģērbu.

## **1.8 Apdraudējumi**

### **1.8.1 Apdraudējumi pacelšanas laikā**

Nokrītot pārvadam vai tā svārstīgo kustību laikā personas var gūt smagus savainojumus. Tādēļ ievērot šādus norādījumus:

- rūpīgi nodrošināt apdraudēto vietu; Nodrošināt pietiekami daudz vietas, kur izvairīties, ja šeit atrodas kustīgas kravas.

- nekad neiet zem uzkārtām kravām;

Izmantojiet pietiekami izmērītus un pielietojuma veidam atbilstoši piemērotus transporta līdzekļus. Pārvada svars ir norādīts datu plāksnītē.

- Pacelt pārvadu tikai aiz šim nolūkam rūpnīcā uzmontētajām skrūvēm ar cilpveida galviņu.

Ja nav skrūvju ar cilpveida galviņu, ieskrūvējet šādu skrūvi atbilstoši DIN 580 attiecīgi paredzētajā vītnes atverē. Skrūvēm ar cilpveida galviņu jābūt pilnībā ieskrūvētām.

Pievelciet skrūves ar cilpveida galviņu tikai atbilstoši norādēm nodaļā 3.1 "Pārvada transportēšana".

Izmantot skrūves ar cilpveida galviņu tikai, lai paceltu pārvadu vai tā komponentus. Skrūves ar cilpveida galviņu nav paredzētas tam, lai nestu pārvadu līdz ar piebūvētajām ierīcēm. Ja paceļ dzinējreduktoru, tad vienlaikus ir jāizmanto pārvadā un dzinējā esošās skrūves ar cilpveida galviņu (ievērojiet dzinēja ražotāja norādījumus).

### 1.8.2 Rotējošu daļu radīts apdraudējums

Rotējošās daļas izraisa ievilkšanas apdraudējumu. Tās var izraisīt nopietnus savainojumus, piemēram, saspiežot, vai strangulāciju.

- Nodrošiniet aizsardzību pret saskari. Līdz ar vārpstām tas attiecas arī uz ventilatoriem, kā arī uz piedziņas un izejas elementiem, piemēram, siksnu piedziņām, ķēdes piedziņām, savilcējuzmanām un savienojumiem. Koncipējot atdalošās drošības ietaises, ņemt vērā mašīnas potenciālo izskrejas laiku.
- Nedarbiniet piedziņu bez vākiem vai pārsegumiem.
- Pirms montāžas un uzturēšanas tehniskā kārtībā darbiem piedziņu nepieciešams nodrošināt pret ieslēgšanu.
- Testēšanas režīmā neieslēgt piedziņu, ja nav uzmontētie dzenamie elementi, vai nodrošināt prizmatisko ierievi.
- Ievērojiet arī drošības norādījumus līdzpiegādāto komponentu ražotāju ekspluatācijas un montāžas instrukcijās.

### 1.8.3 Augstu vai zemu temperatūru izraisīts apdraudējums

Darbības laikā pārvads var sasilt, temperatūrai pārsniedzot 90 °C. Saskaņoties ar karstām virsmām vai karstu eļļu, ir iespējams gūt apdegumus. Ja apkārtējās vides temperatūra ir ļoti zema, saskaņoties, iespējami apsaldējumi kontakta vietās.

- Kad darbība pārtraukusies vai ja ir ļoti zema apkārtējās vides temperatūra, pieskarties pārvadam tikai, ja uzvilkti darba cimdi.
- Beidzot darbu, respektīvi, pirms uzsākt tehniskās uzturēšanas kārtībā darbus, ļaut pārvadam pietiekami atdzist.
- Nodrošināt aizsardzību pret saskari, ja pastāv risks, ka personas pieskaras pārvadam tā darbības laikā.
- Darbības laikā no spiediena samazināšanas skrūves var impulsi ritma intervālos izdalīties karsta eļļas migla. Paredziet piemērotus drošības pasākumus, lai netiktu apdraudētas personas.
- Nenovietot uz pārvada viegli uzliesmojošus priekšmetus.

### 1.8.4 Eļļošanas līdzekļu un citu vielu izraisīti apdraudējumi

Kīmiskas vielas, kuras izmanto pārvadā, var būt toksiskas. Ja šādas vielas nonāk acīs, var tikt izraisīti acu bojājumi. Saskaņoties ar tīrišanas līdzekļiem, eļļošanas līdzekļiem un līmēm, var tikt kairināta āda.

Atverot atgaisošanas skrūves, var izplūst eļļas migla.

Eļļošanas līdzekļu un konservēšanas līdzekļi var sekmēt to, ka pārvadi ir slideni un izslīd no rokām. Ja eļļošanas līdzeklis ir izlījis, pastāv risks paslīdēt.

- Strādājot ar ķīmiskām vielām, valkāt pret ķīmikālijām noturīgus aizsargcimdus un darba apģērbu. Beidzoties darbam, nomazgāt rokas.
- Valkāt aizsargbrilles, ja pastāv iespēja, ka izšķacas ķīmikālijas, piemēram, iepildot eļļu vai veicot tīrīšanas darbus.
- Ja acīs nonākusi ķīmiska viela, nekavējoties izskalot tās ar lielu daudzumu auksta ūdens. Sūdzību gadījumos vērsties pie ārsta.
- Ievērot norādījumus ķīmisko vielu drošības datu lapās. Uzglabāt drošības datu lapas pārvada tuvumā.
- Izlijušu eļļošanas līdzekli nekavējoties savākt, izmantojot atbilstošu saistvielu.

### 1.8.5 Trokšņu izraisīts apdraudējums

Daži pārvadi vai piebūvētas komponentes, piemēram, ventilatori, darbības laikā rada veselībai kaitīgu troksni. Ja nepieciešams strādāt šāda pārvada tuvumā, valkāt dzirdes aizsarglīdzekļus.

### 1.8.6 Spiedienam pakļauta dzesēšanas šķidruma izraisīts apdraudējums

Dzesēšanas šķidrums ir pakļauts augstam spiedienam. Ja ir bojāts vai tiek atvērts spiedienam pakļauts dzesēšanas šķidruma cauruļvads, var tikt gūti savainojumi. Pirms veikt darbus saistībā ar pārvadu, atvienot dzesēšanas šķidruma kontūru no spiediena padeves.

## 2 Pārvada apraksts

### 2.1 Pārvadu veidi un tipu nosaukumi

Pārvadu veidi/ tipu nosaukumi
<b>BLOCK cilindriskais pārvads</b> divpakāpju SK 02, SK 12, SK 22 SK 32, SK 42, SK 52, SK 62N, SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 trīspakāpju SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53, SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103
<b>NORDBLOC.1 cilindriskais pārvads</b> vienvakāpju SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1, SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1 divpakāpju SK 072.1, SK 172.1, SK 372.1, SK 572.1, SK 672.1, SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 trīspakāpju SK 373.1, SK 573.1, SK 673.1, SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1
<b>STANDARTA cilindriskais pārvads</b> divpakāpju SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 trīspakāpju SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330
<b>BLOCK plakanais pārvads</b> divpakāpju SK 0182NB, SK 0182.1, SK 0282NB, SK 0282.1, SK 1282, SK 1282.1, SK 2282, SK 3282, SK 4282, SK 5282, SK 6282, SK 7282, SK 8282, SK 9282 trīspakāpju SK 2382, SK 3382, SK 4382, SK 5382, SK 6382, SK 7382, SK 8382, SK 9382, SK 10382, SK 10382.1, SK 11382
<b>BLOCK koniskais pārvads</b> trīspakāpju SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1 četrpakāpju SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1, SK 9053.1
<b>NORDBLOC.1 koniskais pārvads</b> divpakāpju SK 920072.1, SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK 92772.1, SK 930072.1, SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1
<b>BLOCK gliemežpārvads</b> divpakāpju SK 02040, SK 02040.1, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125 trīspakāpju SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125
<b>UNIVERSAL SI gliemežpārvads</b> vienvakāpju SK 1SI31, SK 1SID31, SK 1SI40, SK 1SID40, SK 1SI50, SK 1SID50, SK 1SI63, SK 1SID63, SK 1SI75 divpakāpju (cilindriskais gliemežpārvads): SK 2SID40, SK 2SID50, SK 2SID63
<b>UNIVERSAL SMI gliemežpārvads</b> vienvakāpju SK 1SMI31, SK 1SMID31, SK 1SMI40, SK 1SMID40, SK 1SMI50, SK 1SMID50, SK 1SMI63, SK 1SMID63, SK 1SMI75 divpakāpju (cilindriskais gliemežpārvads): SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID63

Tabula 2: Pārvadu veidi un tipu nosaukumi


Dubultpārvadu veido divi atsevišķi pārvadi. Piemēram, dubultpārvada SK 73/22 tipa nosaukums norāda, ka šo pārvadu veido divi atsevišķi pārvadi SK 73 un SK 22.

Saīsinājumi	Apraksts
(bez)	kājas stiprinājums ar viengabala vārpstu
/31	gliemeža priekšpakāpe
/40	gliemeža priekšpakāpe
5	rūdīta dzenvārpsta
A	dovvārpsta
AI	IEC standarta dzinēju piebūve
AI...BRG1	IEC standarta dzinēju piebūve ar manuāli veicamu turpmāko elpošanu
AI...RLS	IEC standarta dzinēju piebūve ar iebūvētu blokēšanas mehānismu
AL	rūdīti aksiālie gultni
AN	NEMA standarta dzinēju piebūve
AN...BRG1	NEMA standarta dzinēju piebūve ar manuāli veicamu turpmāko elpošanu
AN...RLS	NEMA standarta dzinēju piebūve ar iebūvētu blokēšanas mehānismu
B	stiprinājums
CC	Dzesēšanas šķutene
D	griezes momenta balsts
EA	dovvārpsta ar kili
F	atloks B5
G	gumijas buferis griezes momenta balstam
H	pārsegs
/H10	modulāra cilindriskā priekšpakāpe universālajiem gliemežpārvadiem
H66	pārsegs IP66
IEC	IEC standarta dzinēju piebūve
K	griezes momenta konsole
L	abās pusēs vienlaidu vārpsta
NEMA	NEMA standarta dzinēju piebūve
OA	ellas izplešanās tvertne
OT	ellas līmena tvertne
R	(reversās kustības) sprūdmehānisms
S	savilcējuzmava
SCX	gliemežtransportera atloks ATEX
SO1	sintētiska ella ISO VG 220
V	viengabala vārpsta (standarta cilindriskajiem pārvadiem: rūdīta piedzīna)
VG	pastiprināts gumijas buferis
VI	Viton vārpstas bļvgredzeni
VL	rūdīti piedzīnas gultni
VL2	maisītāja modelis - rūdīts gultnojums
VL3	maisītāja modelis - rūdīts gultnojums - Drywell
VS	rūdīta savilcējuzmava
W	brīva piedzīnas vārpsta
X	korpusa kājas stiprinājums
Z	atloks B14

Tabula 3: Modeli un papildaprīkojums

## 2.2 Tehnisko datu plāksnīte

Tehnisko datu plāksnītei jābūt cieši piestiprinātai pie pārvada un nekādā gadījumā nedrīkst tikt nosmērēta. Gadījumā, ja tehnisko datu plāksnīte kļuvusi nesalasāma vai bojāta, vērsieties pie NORD klientu apkalpošanas nodalas.



Attēls 1: Tehnisko datu plāksnīte

### Paskaidrojums

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | NORD pārvada veids   | 16 | Eļļošanas līdzekļa veids, viskozitāte un daudzums  |
| 2  | Ražošanas numurs   | 17 | Markējums atbilstoši DIN EN ISO 80079-36:  |
| 3  | Nominālais apgriezienu skaits pārvada piedziņas vārpstai <sup>1)</sup>   | 1. | Grupa (vienmēr II, nav piem. kalnrūpniecībai)  |
| 4  | Pārvada piedziņas vārpstas nominālais griezes moments  | 2. | Kategorija (2G, 3G, ja gāze, vai 2D, 3D, ja putekļi)   |
| 5  | maks. pieļaujamais šķērsspēks pārvada piedziņas vārpstai   | 3. | Nelektrisku ierīču markējums (Ex h) vai markējums aizsardzībai pret uzliesmošanu (c)   |
| 6  | maks. pieļaujamais garenspēks pārvada piedziņas vārpstai   | 4. | Sprādzienbīstamības grupa, ja pieejama (gāze: IIC, IIIB; putekļi: IIIC, IIIB)  |
| 7  | Nominālais apgriezienu skaits pārvada piedziņas vārpstai vai piedziņas dzinējam <sup>1)</sup>  | 5. | Temperatūras klase (T1-T3 vai T4 gāzei), respektīvi, maks. virsmas temperatūra (piemēram, 125 °C, ja ir putekļi), respektīvi, īpaša maks. virsmas temperatūra ir skatāma īpašajā dokumentācijā |
| 8  | Maks. pieļaujamā piedziņas jauda   | 6. | EPL (equipment protection level) Gb, Db, Gc, Dc  |
| 9  | maks. pieļaujamais šķērsspēks pārvada piedziņas vārpstai, ja izvēlēts W  | 7. | Ievērot norādes īpašajā dokumentācijā un/vai temperatūras mērījumus, uzsākot ekspluatāciju (x)   |
| 10 | Svars  | 18 | Kapitālās tehniskās apkopes intervāli darba stundās vai norāde par bezparametru tehniskās apkopes klasi CM   |
| 11 | Viss zopārvads   | 19 | Īpašās dokumentācijas numurs   |
| 12 | lebūvēšanas stāvoklis  |    |  |
| 13 | Izlaiduma gads   |    |  |
| 14 | pieļaujamais apkārtējās vides temperatūras diapazons   |    |  |
| 15 | maks. vērtība spēka novadīšanas punktam šķērsspēkam F <sub>R2</sub>  |    |  |
| 1) | Maksimālie pieļaujamie apgriezienu skaiti ir par 10 % lielāki par nominālo apgriezienu skaitu, ja netiek pārsniegta maksimāla pieļaujamā piedziņas jauda P1. |    |  |

Ja lauki F<sub>R1</sub>, F<sub>R2</sub> un F<sub>A2</sub> ir tukši, spēki ir vienādi ar nulli. Ja lauks x<sub>R2</sub> ir tukšs, F<sub>R2</sub> spēka pielikšana ir centrēta uz piedziņas vārpstas rēdzi.

Dzinējreduktoriem (pārvadiem ar piebūvētu elektrodzinēju) elektrodzinējiem ir atsevišķa tehnisko datu plāksnīte ar atsevišķu mārkējumu atbilstoši Direktīvai 2014/34/ES (ATEX). Arī dzinēja marķējumam ir jāatbilst norādījumiem iekārtas un mašīnas projektēšanas dokumentos.

### **Saistībā ar dzinējreduktora vienību spēkā ir noteikums, ka pārvadu un elektrodzinēju markējumā norādīta zemāka aizsardzības pret sprādzienbīstamību klase.**

Ja elektrodzinējs tiek darbināts pie frekvenču pārveidotāja, dzinējam ir nepieciešams apstiprinājums frekvenču pārveidotāja darbībai atbilstoši Direktīvai 2014/34/ES. Strādājot pie pārveidotāja, parasta parādība ir acīmredzami atšķirīgi nominālie apgriezienu skaiti dzinēja un pārvada tehnisko datu plāksnītēs. Šāda atšķirība ir pielaujama. Ja dzinēja darbībai izmanto elektrotīklu, atšķirība starp nominālo apgriezienu skaitu dzinēja un pārvada tehnisko datu plāksnītē pielaujama diapazonā  $\pm 60 \text{ min}^{-1}$ .

### **2.3 UKCA sertifikācija**

Sprādziendrošie pārvadi, kas paredzēti lietošanai Lielbritānijā vai Ziemeļīrijā, atbilst šādai Lielbritānijas direktīvai:

2016. gada "Noteikumi par iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē"

Pārvadi ir papildus nodrošināti ar UKCA marķējumu uz tehnisko datu plāksnītes.


### 3 Transportēšana, uzglabāšana, montāža

#### 3.1 Pārvada transportēšana

##### **⚠ BRĪDINĀJUMS!**

###### Krītošu kravu izraisīts apdraudējums

- Skrūvju ar cilpu vītnēm jābūt pilnībā ieskrūvētām.
- Atbilstoši blakus redzamajam attēlam, velciet osas skrūves vertikāli līdz ieskrūvēšanas vītnei un ar skatu uz cilpu, nepārsniedzot  $45^{\circ}$  slīpumu.
- Ievērot pārvada smaguma centru.



Transportēšanai izmantot tikai pārvadmehānismā ieskrūvētās skrūves ar cilpveida galviņu. Ja dzinējreduktoriem dzinējam ir uzmontēta papildu skrūve ar cilpu, arī to ir jāizmanto.

Esiet uzmanīgi, transportējot pārvadu. Atsišanās pret nenosegtiem vārpstu galiem var izraisīt bojājumus pārvadā.

Aizliegts pārvadam uzkraut papildu noslodzi veidojošu kravu.

Izmantot atbilstošus palīglīdzekļus, piemēram, traversa konstrukcijas vai tml.. Iai atvieglotu pārvada nostiprināšanu vai transportēšanu. Pārvadus bez skrūvēm ar cilpveida galviņu atļauts transportēt tikai ar stiprināšanas cilpām un pacelšanas siksniņam vai -ķēdēm, kuru slīpuma leņķis nepārsniedz  $90^{\circ}$  līdz  $70^{\circ}$  attiecībā pret horizontāli.

#### 3.2 Uzglabāšana un dīkstāves laiki

##### 3.2.1 Vispārīgi spēkā esoši pasākumi

- Uzglabājet pārvadu sausā telpā, kurā relatīvais mitrums nepārsniedz 60 %.
- Uzglabājet pārvadu pie temperatūras diapazonā no  $-5^{\circ}\text{C}$  līdz  $+50^{\circ}\text{C}$  bez ievērojamām temperatūras svārstībām.
- Nepakļaujiet pārvadu tiešu saules staru vai UV gaismas ietekmei.
- Apkārtējā vidē nedrīkst atrasties agresīvas vai kodīgas vielas (piesārņots gaiss, ozons, gāzes, šķīdinātāji, skābes, sārmi, sāļi, radioaktivitāte utt.).
- Pārvadu nedrīkst pakļaut svārstībām un vibrācijām.
- Uzglabājet pārvadu iebūvēšanas stāvoklī (sk. 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis"). nodaļu. Nodrošiniet to pret apkrišanu.

### 3.2.2 Uzglabāšana un dīkstāves laiki ilgāk par 3 mēnešiem

Īstenojiet turpmāk minētos pasākumus papildus norādēm sadaļā 3.2.1 "Vispārīgi spēkā esoši pasākumi".

- Novērsiet bojājumus krāsojumā. Pārbaudiet, vai uz atloka saskares virsmām, vārpstas galiem un nekrāsotām virsmām ir uzklāts pretkorozijas līdzeklis. Pēc nepieciešamības uzklājiet atbilstošu pretkorozijas līdzekli attiecīgajām virsmām.
- Aizveriet visas pārvada atveres.
- Ik pēc 3 mēnešiem piedziņas vārpsta jāpagriež vismaz par vienu apgriezienu, lai mainītos zobrau zobu un gultņu ritošo elementu kontakta pozīcija.

### 3.2.3 Uzglabāšana un dīkstāves laiki ilgāk par 9 mēnešiem

Atbilstošos apstākļos ir iespējama uzglabāšana 2 līdz 3 gadu garumā. Norādītais ilgums ir tikai atsauces vienība. Faktiskais iespējamais uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem. Izpildiet turpmāk minētos pasākumus papildus norādījumiem sadaļās 3.2.1 "Vispārīgi spēkā esoši pasākumi" un 3.2.2 "Uzglabāšana un dīkstāves laiki ilgāk par 3 mēnešiem".

Pārvadus var piegādāt sagatavotus uzglabāšanai ilgtermiņā. Ilgtermiņa uzglabāšanai paredzētie pārvadi ir pilnībā uzpildīti ar eļļošanas līdzekli vai arī transmisijas eļļai ir piejaukts VCI pretkorozijas līdzeklis. Atbilstošo informāciju par veiktajiem pasākumiem var atrast uzlīmē uz korpusa.

#### Ilgtermiņa uzglabāšanas (līdz ekspluatācijas uzsākšanai) priekšnosacījumi pārvadam un uzglabāšanas telpai:

- Uzglabājet pārvadu pie temperatūras diapazonā no -5 °C līdz +40 °C bez ievērojamām temperatūras svārstībām.
- Pārbaudiet, vai atgaisošanas skrūvei ir blīviente. To nedrīkst noņemt uzglabāšanas laikā.
- Uzglabājet pārvadu sausā telpā. Ja relatīvais mitrums ir mazāks par 60 %, pārvadu var uzglabāt līdz 2 gadiem; ja tas ir mazāks par 50 %, to var uzglabāt līdz 3 gadiem.
- Tropiskos reģionos pārvadu nepieciešams pasargāt no insektu radītiem bojājumiem.
- Pārvadu montāžas daļām, piemēram, dzinējiem, bremzēm, sajūgiem, siksnes piedziņām, dzesēšanas blokiem, ir jāveic preventīvi pasākumi ilgstošai glabāšanai saskaņā ar to lietošanas instrukcijām.

Papildus 4 "Ekspluatācijas uzsākšana" norādītajiem sagatavošanas darbiem, ekspluatācijas uzsākšanai ir nepieciešams veikt šādus pasākumus:

- Pārbaudiet, vai pārvadam nav ārēju bojājumu.
- Ja uzglabāšanas laiks ir bijis ilgāks par 2 gadiem vai uzglabāšanas temperatūra nav bijusi pieļaujamajā diapazonā no -5 °C līdz +40 °C, pirms ekspluatācijas uzsākšanas nepieciešams nomainīt pārvada eļļošanas līdzekli.
- Ja pārvads ir bijis pilnībā uzpildīts ar eļļu, nepieciešams samazināt eļļas līmeni atbilstoši attiecīgās konstrukcijas prasībām. Skatiet eļļošanas līdzekļa daudzumu un veidu norādēs tehnisko datu plāksnītē.
- Ja papildaprīkojums pieļauj manuālu eļļošanu, nomainiet gultņu eļļošanas līdzekli, kad pagājis 2 gadu uzglabāšanas termiņš. Eļļošanas līdzekļa kalpošanas laiks samazinās jau pēc vairāk nekā 9 mēnešu ilgas uzglabāšanas vai pārvada dīkstāves laika (sk. 5.2.11 "Papildus eļļošanas līdzekļa uzklāšana (papildaprīkojums: VL2, VL3, W, AI, AN)"). nodaļu.

### 3.3 Konstrukcijas tipa pārbaude

Šos pārvadus drīkst darbināt tikai atbilstoši norādītajām konstrukcijās prasībām. Pieļaujamais konstrukcijas tips ir norādīts tehnisko datu plāksnītē laukā IM. Pārvadi, kuriem tehnisko datu plāksnītē laukā IM ir norādīts saīsinājums UN, nav atkarīgi no konkrēta konstrukciju tipa. Nodaļā 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis" ir atspoguļoti konstrukciju tipi atsevišķiem pārvadiem. Ja laukā IM ir norādīts X, nepieciešams ievērot prasības, kas paredzētas īpašajā dokumentācijā, kuras numurs ir norādīts laukā S.

Pārliecinieties, ka konstrukcija atbilst uzmontētajam iebūvēšanas stāvoklim saskaņā ar norādēm tehnisko datu plāksnītē un ka darbības laikā iebūvēšanas stāvoklis nemainās.

Dzinējreduktoru gadījumā ievērojiet arī dzinēja ekspluatācijas instrukciju.

### 3.4 Sagatavošana uzstādīšanai

#### 3.4.1 Bojājumu konstatēšana

Uzreiz pēc piegādes pārbaudīt ierīci, vai tai nav transportēšanas laikā gūti bojājumi vai iepakojuma bojājumi. Īpaši pārbaudiet vārpstas blīvgredzenus un noslēgvāciņus. Par bojājumiem nekavējoties jāinformē transportēšanas uzņēmums.

Neuzsāciet piedziņas ekspluatāciju, ja redzami bojājumi, piemēram, sūces.

#### 3.4.2 Pretkorozijas līdzekļu noņemšana

Uz visām piedziņas atklātajām virsmām un vārpstām, pirms transportēšanas, ir uzklāts pretkorozijas līdzeklis.

Pirms montāžas rūpīgi noņemiet pretkorozijas līdzekli un potenciālos netīrumus (piemēram, krāsu atlikumus) no visām vārpstām, atloku un pārvadu skrūvsavienojumu virsmām.

#### 3.4.3 Rotācijas virziena pārbaude

Ja nepareizs rotācijas virziens var radīt apdraudējumus vai bojājumus, pirms montāžas iekārtā pārbaudiet, vai testa brauciena laikā ir pareizs piedziņas vārpstas rotācijas virziens. Ekspluatācijas laikā ir jānodrošina pareizs rotācijas virziens.

Pārvadiem ar iebūvētu bloķēšanas mehānismu var rasties bojājumi, ja piedziņas motoru iedarbina ar rotācijas virzienu pārvada bloķēšanas virzienā. Šādiem pārvadiem piedziņas un dzenvārpstas pusē ir redzamas bultiņas. Bultiņas norāda pārvada rotācijas virzienu. Pieslēdzot motoru un vadot to, pārliecinieties, piemēram, ar rotācijas lauka pārbaudi, ka pārvads var darboties tikai pareizajā rotācijas virzienā.

#### 3.4.4 Apkārtējās vides apstākļu pārbaude

Pārliecinieties, ka uzstādīšanas vietā nav agresīvu, kodīgu vielu, kas var negatīvi ietekmēt metālus, eļļošanas līdzekļus vai elastomērus, un ka tādas nav sagaidāmas vēlāk ekspluatācijas laikā. Ja šādu vielu klātesamība ir sagaidāma, konsultējieties ar Getriebbau NORD.

Pārvadu, īpaši vārpstas blīvgredzenus nepieciešams sargāt no tiešu saules staru ietekmes.

#### 3.4.5 Eļļas izplešanās tvertnes montāža (papildaprīkojums: OA)

Uzmanījiet eļļas izplešanās tvertni (papildaprīkojums OA) atbilstoši norādēm nodaļā 3.15 "Eļļas izplešanās tvertnes montāža (papildaprīkojums: OA)".

### 3.4.6 Eļļas līmeņa indikācijas tvertnes montāža (papildaprīkojums: OT)

Uzmontējiet eļļas līmeņa indikācijas tvertni (papildaprīkojums OT) atbilstoši norādēm dokumentā WN 0-521 30.

Sprādziendrošiem pārvadiem spiediena reducēšana (atgaisošana) ir obligāta prasība. Ieskrūvējiet līdzpiegādāto spiediena reducēšanas (atgaisošanas) skrūvi M12x1,5 eļļas līmeņa indikācijas tvertnē.

## 3.5 Pārvada uzstādīšana

### BĪSTAMI!

#### Sprādzienbīstamība!



- Uzstādot pārvadu, nedrīkst būt sprādzienbīstama vide
- Dzinējreduktoru gadījumā nodrošināt, lai dzinēja ventilatora radītais dzesēšanas gaisss var brīvi pieklūt pārvadam.

### UZMANĪBU!

#### Gultņu un pārnesumu daļas bojājumi

- Neveiciet pārvadam metināšanas darbus.
- Neizmantojet pārvadu par masas punktu metināšanas darbu laikā.

Uzstādīšanas vietā nepieciešams īstenot šādas prasības, lai ekspluatācijas laikā neveidotos pārkaršana:

- Ap pārvadu ir jābūt pietiekama apjoma brīvai vietai.
- Brīvai gaisa plūsmai ir jāpieķūst visām pārvada pusēm.
- Dzinējreduktoru gadījumā motora ventilatora dzesēšanas gaisam netraucēti jāplūst uz pārvadu.
- Pārvadam nedrīkst uzlikt korpusu vai apšuvumu.
- Pārvadu nedrīkst pakļaut enerģijas bagātiem starojumiem.
- Pārvadā nedrīkst novadīt citu agregātu nostrādāto silto gaisu.
- Pamats vai atloks, uz kura nostiprināts pārvads, ekspluatācijas laikā nedrīkst novadīt siltumu uz pārvadu.
- Nepieļaut putekļu izdalīšanos pārvada tuvumā.

**Uzstādīet pārvadu atbilstoši konstrukcijas prasībām** (sk. 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis"). nodaļu. **Eļļas kontroles un izliešanas vārstiem ir jābūt labi pieejamiem.**

Pamatam vai atlokam, kam piestiprina pārvadu, ir jābūt noturīgam pret vibrācijām, savērpšanos un jābūt taisnā stāvoklī. Pamata vai atloka saskrūvējamo virsmu līdzenuma (taisnuma) nosakāms atbilstoši DIN ISO 2768-2 pielaides klasei K.

Pozicionējiet pārvadu precīzi atbilstoši piedzenamajai mašīnas vārpstai, lai neveidotos papildus spēki dēļ pārvada nosprieigošanās.

Nostiprini pārvadu uz visām kājām, kas atrodas vienā pusē, respektīvi, uz visām atloka atverēm. Izmantot skrūves, kas atbilst vismaz kvalitātei 8.8. Pievilk skrūves ar pareizu pievilkšanas griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.

Pārvadiem ar kāju un atloku (papildaprīkojums XZ vai XF) pievērsiet uzmanību, lai skrūvsavienojumiem neveidojas nospriejojums. Pārvada nostiprināšanai kalpo kājas stiprinājums. Tas paredzēts reakcijas spēka novirzīšanai, kas veidojas griezes momenta, radiālo un aksiālo spēku un smaguma spēka rezultātā. B5 vai B14 atloks ir pamatā nav koncipēts tā, lai varētu novirzīt reakcijas spēkus. Šaubu gadījumos vērsieties pie Getriebbau NORD, lai veiktu atsevišķu pārbaudi.

Zemējiet pārvada korpusu. Dzinējreduktoriem zemējums nodrošināms, izmantojot dzinēja pieslēgumu.

### 3.6 Rumbas montāža uz viengabala vārpstas (papildaprīkojums: V, L)

#### BĒSTAMI!



Sprādzienbīstamība dēl temperatūras paaugstināšanās vai dzirksteļu veidošanās

Ja ir neveiksmīgi piemērots šķērsspēks, pārvads var sasilt līdz nepieļaujamai temperatūrai. Gultni, zobojums un korpuiss var tik bojāti un izraisīt dzirksteļu veidošanos.


- Šķērsspēks piemērojams pēc iespējas tuvāk pārvadam.

#### UZMANĪBU!

##### Pārvada bojājumi garenspēka (aksiālā spēka) ietekmes rezultātā

Neatbilstošas montāžas gadījumā var tikt sabojāti gultni, zobrati, vārpstas un korpuiss.

- Izmantojiet atbilstošu uzvilkšanas ierīci.
- Nesitiet rumbu ar āmuru.



Attēls 2: vienkāršās spriegošanas ierīces piemērs


Montāžas laikā pievērsiet uzmanību, lai vārpstas asis būtu precīzi pozicionētas viena pret otru. Ievērojiet ražotāja apstiprinātās pielaides.

#### Informācija


Spriegošanas laikā izmantot vārpstu frontālo vītni. Montāža noritēs vieglāk, ja rumba iepriekš ir ieziesta ar atbilstošu eljošanas līdzekli vai tā ir īslaicīgi sasildīt līdz apm. 100°C.

Piedziņas un dzenelementi drīkst novirzīt pārvadā maksimāli pieļaujamo radiālo šķērsspēku **F<sub>R1</sub>** un **F<sub>R2</sub>** un aksiālo spēku **F<sub>A2</sub>** (sk. tehnisko datu plāksnīti). Šādi siksnu un kēžu gadījumā nepieciešams precīzi ievērot pieļaujamo spriegumu.

Nav pieļaujama papildus noslodzes nesabalansētu rumbu dēļ.



Šķērsspēks piemērojams pēc iespējas tuvāk pārvadam. Saistībā ar piedziņas vārpstām ar brīviem vārpstu galiem (papildaprīkojums W) spēkā ir maksimāli pieļaujamais šķērsspēks  $F_{R1}$ , ja šķērsspēka novirze norit brīvās vārpstas rēdzes vidū. Piedziņas vārsptām šķērsspēja novirze  $F_{R2}$  nedrīkst pārsniegt  $X_{R2}$ . Ja šķērsspēks  $F_{R2}$  ir norādīts tehnisko datu plāksnītē, taču nav norādīts lielums  $X_{R2}$ , tiek pieņemts, ka spēka novirze veicama vārpstas rēdzes vidū.



Attēls 3: Pieļaujamā spēka novirze piedziņas un dzenvārpstai

### 3.7 Uzspraužamo pārvadu montāža ar stiprināšanas elementu (papildaprīkojums: B)

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS!**

##### Nopietnu savainojumu risks

Ja ekspluatācijas laikā atskrūvējas griezems momenta balsta skrūves, notiks pārvada sadursme ar piedziņas vārpstu.

- Nodrošināt skrūves pret atskrūvēšanos, piemēram, ar "Loctite 242" vai otru uzgriezni.


#### **UZMANĪBU!**

##### Pārvada bojājumi garenspēka (aksiālā spēka) ietekmes rezultātā

Neatbilstošas montāžas gadījumā var tikt sabojāti gultni, zobraji, vārpstas un korpuiss.



- Izmantojiet atbilstošu uzvilkšanas ierīci.
- Neizmantot pārvadamā āmuru.

Montāžu un vēlāko demontāžu iespējams atvieglot, ja vārpstu un rumbu pirms montāžas ieelļo ar elļošanas līdzekli, kuram ir pretkorozijas iedarbība (piemēram, "NORD Anti-Corrosion", art. Nr. 089 00099). Liekajam elļošanas līdzeklim pēc montāžas ļauj iztečēt un, ciktāl nepieciešams, nopilēt. Minētā elļošanas līdzekļa iztečēšana vai nopilēšana nav uzskatāma par pārvada sūci. Pēc iestrādāšanas laika apm. 24 stundu apmērā, rūpīgi notīriet attiecīgās vietas uz piedziņas vārpstas.



Attēls 4: elļošanas līdzekļa uzklāšana vārpstai un rumbai


Ar konsoli stiprināmu pārvadu gadījumā, kuriem ir pieejams pārsegs (papildaprīkojums H66) un stiprināšanas ierīce (papildaprīkojums B), pirms pārvada montāžas nepieciešams izspiest uz āru iespiesto blīvētājvāciņu. Demontāžas laikā iespiestais blīvētājvāciņš var tikt pilnībā iznīcināts. Līdzpiegādāts tiek 2. blīvētājvāciņš, kas kalpo par rezerves daļu. Uzmanīt, lai pārvada montāžas atbilstoši norādēm nodaļā 3.11 "Pārsega montāža (papildaprīkojums: H, H66)".




**5. attēls: rūpnīcā uzmontētā blīvētājvāciņa montāža**

Izmantojot stiprināšanas ierīci (papildaprīkojums B), pārvadu uz vārpstām var nostiprināt, neizmantojot centrēšanas mehānismu. Pievelciet stiprināšanas ierīces skrūvi ar pareizu griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.

Stiprinot bez fiksācijas pleca, aksiālajai fiksācijai kalpo sprostgredzens dobvārpstā.




**Attēls 6: pārvads nostiprināts uz vārpstas ar centrēšanas mehānismu un izmantojot stiprināšanas ierīci**




**7. attēls: pārvads nostiprināts uz vārpstas bez centrēšanas mehānisma, izmantojot stiprināšanas ierīci**

Pārvada demontēšana no vārpstas ar centrēšanas ierīci ir veicama, piemēram, ar šādu demontāžas ierīci.




**8. attēls: demontāžā, izmantojot demontāžas ierīci**

Veicot ar konsoli stiprināmo pārvadu montāžu ar griezes momenta balstu, balstu nav nepieciešams nospriegot. Nenospriegoto montāžu atvieglo gumijas amortizatori (papildaprīkojums G vai VG).



#### 9. attēls: gumijas amortizatoru (papildaprīkojums G vai VG) montāža plakanajam zobjektam

Gumijas amortizatoru montāžas nolūkā pievilk skrūvsavienojumus tiktāl, līdz nenoslogotā stāvoklī starp saskares virsmām vairs nepastāv atstarpe. Ja skrūvju savienojumi ir ar standarta vītni, pievelciet stiprinājuma uzgriezni par pusapgriezienu, lai iepriekš nospriegotu gumijas buferus. Stingrāka nospriešana ir aizliegta.



#### Paskaidrojums

- 1 Griezes momenta balstu vienmēr novietot abās pusēs

#### Attēls 10: griezes momenta balsta stiprināšana koniskiem zobjektiem un gliemežpārvadiem

Pievelciet griezes momenta balsta skrūves ar pareizu griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaljuun nodrošiniet pret atskrūvēšanos, piemēram, ar Loctite 242 vai Loxéal 54-03.


### 3.8 Dobvārpstas montāža ar savilcējuzmavu (papildaprīkojums: S)

#### UZMANĪBU!

##### Pārvada bojājumi dēļ savilcējuzmavas nepareizas montāžas

- Nepievelciet spriegošanas skrūves, kamēr nav iebūvēta dobvārpsta. Pretējā gadījumā var tikt radīti permanenti dobvārpstas bojājumi.

Dobvārpstai un savilcējuzmavai jābūt pasargātai no putekļiem, netīrumiem un mitruma. NORD iesaka papildaprīkojumu H/H66 (sk. 3.11 "Pārsega montāža (papildaprīkojums: H, H66)"). nodaļu.



#### Paskaidrojums

- |  |
|--|
| 1 savilcējuzmavas tips, produkta rūpnīcas numurs un griezes moments spriegošanas skrūvēm<br>2 spriegošanas atloks<br>3 mašīnas vienlaidu vārpsta<br>4 vārpstas stienis un dobvārpstas atvere,<br><b>NEIEELĻOTI</b><br>5 pārvada dobvārpsta<br>6 iekšējais gredzens ar divām daļējām gropēm<br>7 spriegošanas skrūves DIN 931 (933) -10.9 |
|--|

11. attēls: dobvārpsta ar savilcējuzmavu

Savilcējuzmavu piegādā gatavu iebūvēšanai. Pirms montāžas to vairs nav nepieciešams izjaukt.

Viengabala vārpstas materiālam ir jāatbilst vismaz minimālajai stiepes robežvērtībai  $360 \text{ N/mm}^2$ . Tas nodrošina, ka iespīlēšanas spēks nerada paliekošas deformācijas.

Pēc nepieciešamības ievērojiet savilcējuzmavas ražotāja dokumentāciju.

#### Priekšnosacījumi

- Uz dobvārpstas nedrīkst būt eļļa vai smērvielas.
- Uz mašīnas viengabala vārpstas nedrīkst būt eļļa vai smērvielas.
- Viengabala vārpstas ārējam diametram jābūt h6 vai k6 pielaides robežās, ja ir ļoti nevienmērīga darbība, ja vien ar pasūtījumu saistītajā izmēru lapā nav norādīts citādi. Pielāgojumam jābūt projektētam saskaņā ar DIN EN ISO 286-2.

#### Montāžas kārtība

- Noņemt pārsegu, ja tāds ir.

2. Atskrūvējiet savilcējuzmavas spriegošanas skrūves, bet neizskrūvējiet pilnībā. Manuāli viegli pievelciet spriegošanas skrūves, līdz starp atlokiem un iekšējā gredzena vairs nav atstarpes.
3. Nedaudz ieelkojiet iekšējā gredzena atveri. Uzstumiet savilcējuzmavu dobvārpstai, līdz ārējais piespiedējatloks cieši pieguļ dobvārpstai.
4. Ieelkojiet mašīnas viengabala vārpstu zonā, kura vēlāk nonāks saskarē ar buksi dobvārpstā. Neieelkojiet bronzas buksi. Savilcējuzmavas iespīlēšanas kronsteinam obligāti jāpaliek bez smērvielas.
5. Ievirziet mašīnas viengabala vārpstu dobvārpstā tā, lai pilnībā tiktu izmantota savilcējuzmavas savienojuma zona.
6. Pievelciet savilcējuzmavas spriegošanas skrūves **pēc kārtas** ar apm.  $\frac{1}{4}$  skrūves apgriezienu uz apgrieziena pulksteņa rādītāju virzienā vairāku apgriezienu ietvaros.  
Izmantojiet dinamomentrisko atslēgu, lai pievilktu spriegošanas skrūves ar savilcējuzmavai norādīto pievilkšanas griezes momentu.
7. Pārbaudiet, vai starp piespiedējatlokiem ir vienmērīga atstarpe. Ja tādas nav, savilcējuzmavas savienojumu nepieciešams demontēt un pārbaudīt savilcējuzmavas izmēra atbilstību.
8. Markējiet pārvada dobvārpstu un mašīnas viengabala vārpstu, lai varētu vēlāk atpazīt, ja notiek izslīdēšana dēļ slodzes.

**Standarta demontāžas norise:****⚠ BRĪDINĀJUMS!****Savainošanās risks dēļ pēkšņas mehāniskas atspriegošanās**

Savilcējuzmavas elementi atrodas zem augsta mehāniska nospriegojuma. Pēkšņa ārējo gredzenu atspriegošana rada augstu atrāvējspēku un var izraisīt nekontrolētu savilcējuzmavas atsevišķu daļu strauju atvienošanos.

- Nedemontējiet spriegošanas skrūves, kamēr nav konstatēts, ka savilcējuzmavas ārējie gredzeni ir atvienoti no iekšējā gredzena.

1. Pievelciet savilcējuzmavas spriegošanas skrūves **pēc kārtas** ar apm.  $\frac{1}{4}$  skrūves apgriezienu pulksteņa rādītāju virzienā vairāku apgriezienu ietvaros. Neizņemiet spriegošanas skrūves no vītnes.
2. Noņemiet piespiedējatlokus no iekšējā gredzena konusa.
3. Noņemiet pārvadu no mašīnas viengabala vārpstas.

Ja savilcējuzmava ir lietota ilgāku laiku vai netīra, izjauciet to un notīriet to, pirms atkal uzmontējat. Pārbaudiet, vai savilcējuzmavai nav bojājumu vai korozija. Nomainiet bojātos elementus, ja to stāvoklis nav nevainojams.

Noklājiet konusa virsmu (konusu) ar MOLYKOTE® G-Rapid Plus vai līdzīgu eļļošanas līdzekli. Uz skrūvju vītnēm un skrūvju galviņu saskares virsmām ieteicams uzklāt universālu smērvielu.

### 3.9 Dobvārpstas montāža ar GRIPMAXX™ (papildaprīkojums: M)

#### **⚠ BĪSTAMI!**

##### Sprādzienbīstamība!



M papildaprīkojuma (GRIPMAXX™) izmantošana neapstiprinātos apkārtējās vides apstākļos var izraisīt sprādzienbīstamas vides aizdegšanos.


- M papildparīkojumu (GRIPMAXX™) atļauts pielietot tikai II3D un II3G kategorijās (EPL Gc un Dc).

Skavu gredzena skrūvi ir nepieciešams pievilk ar atbilstošu griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodalū.

#### **UZMANĪBU!**

##### Pārvada bojājumi nepareizas montāžas dēļ

- Pievelciet savilcējuzmavas spriegošanas skrūves tika tad, kad viengabala vārpsta un griezes momenta bukse ir pareizajā pozīcijā.



#### 12. attēls: GRIPMAXX™, sprādziena atspoguļojums

Aprēķinot parametrus viengabala vārpstai vai mašīnas vārpstai, ņemiet vērā sagaidāmās maksimālās slodzes.

Viengabala vārpstas materiālam ir jāatbilst vismaz minimālajai stiepes robežvērtībai  $360 \text{ N/mm}^2$ . Tas nodrošina, ka iespīlēšanas spēks nerada paliekošas deformācijas.

**Neizmantot eļļošanas, pretkorozijas līdzekļus, montāžas pastas vai cita veida pārklājumu vārpstu, bukšu, spriegošanas gredzenu vai savilcējuzmavas saskares virsmām.**

## Priekšnosacījumi

- Uz viengabala vārpstas [6] nedrīkst būt atskarpes, korozija, eļļošanas līdzekļi vai citi svešķermeņi.
- Uz viengabala vārpstas [5], buksēm [3], [7], savilcējapskavas [4], kā arī savilcējuzmavas [1] nedrīkst būt netīrumi, taukvielas vai eļļas.
- Viengabala vārpstas diametram jābūt šādu pielaižu diapazonā:

Metriska mašīnas vārpsta		
no	līdz	ISO 286-2 Pielāide h11(-)
Ø [mm]	Ø [mm]	[mm]
10	18	-0,11
18	30	-0,13
30	50	-0,16
50	80	-0,19
80	120	-0,22
120	180	-0,25

Collu mašīnas vārpsta		
no	līdz	ISO 286-2 Pielāide h11(-)
Ø [collas]	Ø [collas]	[collas]
0,4375	0,6875	-0,004
0,7500	1,0625	-0,005
1,1250	1,9375	-0,006
2,0000	3,1250	-0,007
3,1875	4,6875	-0,008
4,7500	7,0625	-0,009

Tabula 4: Mašīnas vārpstas pieļaujamās pielaides

## Montāžas kārtība

- Noteikt pareizu savilcējuzmavas [1] montāžas pozīciju pārvadā. Pārliecināties, ka dobās vārpstas [5] pozīcija atbilst norādēm pasūtījumā.
- Stumiet atbalsta buksi [7] un savilcējapskavu [4] uz viengabala vārpstas [6]. Pārliecinieties, ka atbalsta bukse ir pareizajā pozīcijā. Nodrošiniet atbalsta buksi [7] ar savilcējapskavu [4], pievelkot savilcējapskavas skrūvi ar atbilstoši griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.
- Stumiet pārvadu līdz atdurim pret savilcējapskavu uz nodrošināto atbalsta buksi [7].
- Nedaudz atskrūvējiet spriegušanas skrūves [2] un stumiet savilcējuzmavu [1] uz dobvārpstu.
- Stumiet griezes momenta buksi [3] uz viengabala vārpstu.
- Manuāli pievilk 3. vai 4. spriegušanas skrūves [2] un pārliecināties, ka savilcējuzmavas ārējie gredzeni ir paralēli savilkti. Nobeigumā pievelciet pārējās skrūves.
- Pievilk rindas spriegušanas skrūves pulksteņa rādītāju virzienā par vairākiem apgriezieniem – **ne pa diagonāli** – ar apm. 1/4 skrūves apgriezienu uz katru pievilkšanas apgriezienu. Izmantot dinamometrisko atslēgu, lai sasniegtu uz savilcējuzmavas norādīto pievilkšanas griezes momentu. Pēc spriegušanas skrūvju pievilkšanas starp spriegušanas atlokiem jābūt vienmērīgai atstarpei. Ja tas nav norādīts, demontēt savilcējuzmavas savienojumu un pārbaudīt izmēra atbilstību.

## Demontāžas norise

### **BRĪDINĀJUMS!**

#### Savainošanās risks dēļ pēkšņas mehāniskas atspriegošanās


Savilcējuzmavas elementi atrodas zem augsta mehāniska nospriegojuma. Pēkšņa ārējo gredzenu atspriegošana rada augstu atrāvējspēku un var izraisīt nekontrolētu savilcējuzmavas atsevišķu daļu strauju atvienošanos.

- Nedemontējiet spriegušanas skrūves, kamēr nav konstatēts, ka savilcējuzmavas ārējie gredzeni ir atvienoti no iekšējā gredzena.

- Atskrūvējiet savilcējuzmavas spriegošanas skrūves [2] pēc kārtas par apm. vienu apgriezienu ( $180^\circ$ ), līdz savilcējuzmavas iekšējais gredzens top kustīgs.
- Novelciet savilcējuzmavu [1] ar griezes momenta buksi [3] no vārpstas.
- Atvienot savilcējuzmavas ārējos gredzenus no koniskā iekšējā gredzena. Var būt nepieciešams āmurs ar mīkstu galviņu, lai viegli uzsistu ar skrūvēm vai viegli atvienot vienu no otra ārējos gredzenus.
- Novilkta pārvadu no mašīnas vārpstas.

Pirms no jauna uzmontēt, notīriet visas daļas. Pārbaudīt bukses un savilcējuzmavu, vai nav bojājumi vai koroziju. Nomainīt bukses un savilcējuzmavu, ja to stāvoklis nav nevainojams. Noklājiet ārējo gredzenu slīpo kronšteinu, kā arī savilcējapskavas ārējo malu ar MOLYKOTE® G-Rapid Plus vai līdzvērtīgu ellošanas līdzekli. Uz skrūvju vītnēm un skrūvju galviņu saskares virsmām ieteicams uzklāt universālu smērvielu.

#### 3.10 SCX atloka montāža (papildaprīkojums: SCX)



**Skaidrojumi**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | transportiera teknes<br>aizmugurējā siena |
| 2 | ievirzāmā vārpsta                         |
| 3 | aizsargleņķis                             |

**13. attēls: SCX atloka montāžas piemērs**

SCX atloku atļauts ekspluatēt tikai iebūvēšanas stāvokļos M1, M2, M3 un M4.

Pēc izvēles var uzmontēt temperatūras sensoru. Sensoram ir jāaktivizējas, ja temperatūra sasniegusi  $120^\circ\text{C}$ , un jāaptur piedziņu. Ja izmanto temperatūras sensoru, nav nepieciešama vizuāla pārbaude (sk. 5.1 "Pārbaužu un tehniskās apkopes intervāli"). nodalū.

Sprauga (vērtība a) starp iespraužamo vārpstu (2) un transportiera teknes aizmugurējo sienu (1) vai stiprināšanas plāksni nedrīkst pārsniegt 8 mm.

Aizsargleņķim (3) ir jānosedz SCX atlokā atvēto caurumu, kas atrodas vertikāli uz augšu.

#### 3.11 Pārsega montāža (papildaprīkojums: H, H66)

##### **⚠ BĪSTAMI!**


##### **Sprādzienbīstamības risks, ko izraisa bojāti, berzējoši pārsegī**



- Pirms montāžas pārbaudīt, vai pārsegiem transportēšanas laikā radušies bojājumi, piemēram, iespiedumi un izstiepumi.
- Neizmantot bojātus pārsegus.

Izmantojiet visas stiprināšanas skrūves. Nodrošiniet stiprināšanas skrūves ar skrūvju līmi, piemēram, Loctite 242, Loxéal 54-03. Pievelciet stiprinājuma skrūves ar pareizu pievilkšanas griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.

H66 pārsegu gadījumā iespiest jaunu blīvētājvāciņu, viegli uzsītot ar āmuru.



14. attēls: SH, H un H66 pārsega montāža

### 3.12 Vāku montāža

Daži universālo gliemežpārvadu modeļi sērijveidā tiek piegādāti ar plastmasas pārsegu. Pārsegs pasargā vārpstas blīvgredzenu no puteķu un citu netīrumu ieklūšanas. Pārsegu var uzstumt A pusē vai B pusē. To var noņemt manuāli bez instrumentiem.

#### **UZMANĪBU!**

##### **Pārsega atvāzšanas mehānismu bojājumi**

- Nesalieci pārsegu novilkšanas un uzspraušanas laikā.

Pirms universālā gliemežpārvada montāžas, noņemiet pārsegu, velkot vertikāli. Pabeidzot montāžu, uzlieciet pārsegu pareizajā pusē, iespraužot atvāzšanas mehānismus vītnu atverēs piedziņas atokā.



Attēls 15: aizsargvāka demontāža un montāža

#### 3.13 Standarta dzinēja montāža (papildaprīkojums: IEC, NEMA, AI, AN)

Atkarībā no pārvada veida ir iespējami izņēmumi attiecībā uz pieļaujamo dzinēja svaru. Maksimāli pieļaujamās dzinēja svara vērtības ir norādītas turpmāk redzamajās tabulās un tās nedrīkst pārsniegt.

#### BĒSTAMI!

##### Sprādzienbīstamība!



- Atļauts uzstādīt tikai standarta dzinējus, kuru kategorija atbilst ATEX zonai saskaņā ar dzinēja tehnisko datu plāksnīti.
- ATEX 2D kategorijas pārvadiem (skatīt ATEX markējumu, pārvada tehnisko datu plāksnītes pēdējā rindiņā) dzinējam jābūt vismaz IP6x aizsardzības klasei.

Maksimāli pieļaujamais dzinēja svars														
Dzinēju konstrukcijas izmērs	63	71	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315
maks. dzinēja svars [kg]	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>
SK 32, SK 3282, SK 9032.1, SK 32100, SK 772.1, SK 773.1					100	100								
SK 42, SK 4282, SK 9042.1, SK 42125					100	100	130	200						
SK 52, SK 63, SK 5282, SK 6382, SK 9052.1, SK 872.1, SK 873.1, SK 972.1, SK 973.1					100	100	130							
SK 62, SK 73, SK 83, SK 6282, SK 7382, SK 8382, SK 9072.1					100	100	130							
SK 72, SK 82, SK 93, SK 103, SK 7282, SK 8282, SK 9382, SK 10382.1, SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1							130							
SK 920072.1, SK 92072.1, SK 0, SK 071.1, SK 0182.1, SK 930072.1, SK 93072.1, SK 93372.1			40											
SK 1382NB, SK 1382.1, SK 92372, SK 92372.1, SK 12063, SK 372.1, SK 371.1, SK 1382.1 GJL					60									

Tabula 5: Dzinēju svars IEC dzinējiem


Maksimāli pieļaujamais dzinēja svars													
Dzinēju konstrukcijas izmērs		56C		140TC		180TC	210TC	250TC	280TC	320TC	360TC	400TC	
maks. dzinēja svars [kg]		30		50		80	100	200	250	350	700	700	
SK 62, SK 72, SK 73, SK 83, SK 93, SK 9072.1, SK 6282, SK 7282, SK 7382, SK 8382, SK 9382											500	500	

**Tabula 6: Dzinēju svars NEMA dzinējiem**

Pārvadus ar IEC vai NEMA adapteru ir jādarbina ar dzinējiem (IC411, TEFC), kuriem ir autonoma ventilācija, vai ārēja ventilācija, dzinēji (IC416, TEBC), atbilstoši EN 60034-6. Ap pārvadu pastāvīgi jābūt gaisa plūsmai. Ja izmanto dzinējus bez ventilatora (IC410, TENV), nepieciešams konsultēties ar Getriebbau NORD.

**Standarta dzinēja montāžas kārtība, uzmontējot IEC adapteriem (papildaprīkojums IEC) vai NEMA adapteriem (papildaprīkojums NEMA)**

1. Notīriet motorvārpstu un dzinēja un dzinēja adaptera atloka virsmas un pārbaudiet, vai tās nav bojātas. Pārbaudiet dzinēja izmēru. Izmēram jābūt pielaides robežās atbilstoši DIN EN 50347 vai NEMA MG1 4. daļai.
2. Dzinējiem ar konstrukcijas izmēru 90, 160, 180 un 225 potenciāli līdzpiegādātās distances bukses uzlieciet motorvārpstai.
3. Pozicionējiet sajūga pusi uz motorvārpstas tā, lai dzinēja ierievisnofiksētos sajūga puses gropē. Velciet sajūga pusi atbilstoši dzinēja ražotāja norādēm. Standarta cilindrisko pārvadu gadījumā ievērojiet lielumu B starp sajūga pusi un apcilni (sk. "16. att."). Atsevišķu **NEMA adapteru** gadījumā sajūga pozīciju nosaka atbilstoši norādēm attiecīgajā uzlīmē.
4. Ja sajūga daļa satur vītnu tapu, sajūgu nepieciešams nodrošināt uz vārpstas aksiāli. Pirms ieskrūvēšanas samitriniet vītnes tapu ar fiksējošu līmi, piemēram, Loctite 242 vai Loxeal 54-03, un pievelciet to ar atbilstošu griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.
5. 2D kategorijas pārvadiem (sk. ATEX marķējumu pārvada tipa plāksnītes pēdējā rindā) dzinēju un dzinēju adaptera atloka virsmām jābūt hermētiskām. Citu pārvadu gadījumā, ja tās tiek uzstādītas ārpus telpām un mitrā vidē, ieteicams hermetizēt atloka virsmas. Lai to izdarītu, pilnībā samitriniet atloka virsmas ar virsmas hermētīki, piemēram, Loctite 574 vai Loxeal 58-14.
6. Uzmontējiet dzinēju uz adaptera. Uzmontējiet arī pieejamo zobratu vai zoboto uznavu (sk. attēlu unten).
7. Pievelciet adaptera skrūves ar atbilstošu griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.



16. att.: savienojuma montāža uz dzinēja vārpstas dažādiem konstrukciju veidiem

- I viendaļīga zobota uzmava ar apāļiem zobiem (BoWex®)
- II divdaļīga zobota uzmava ar apāļiem zobiem (BoWex®)
- III divdaļīga zobota uzmava ar apāļiem zobiem (BoWex®) un distanceri
- IV divdaļīga zobota uzmava (ROTEX®)
- V divdaļīga zobota uzmava (ROTEX®), ievērot B izmēru:

**Standarta cilindriskais zobpārvads:**

SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (divpakāpju)  
SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (trīspakāpju)

	IEC konstrukcijas izmērs 63	IEC konstrukcijas izmērs 71
B izmērs (att. V)	B = 4,5mm	B = 11,5mm

- VI divdaļīga zobota uzmava (ROTEX®) ar distanceri

**Standarta dzinēja montāžas kārtība, uzmontējot IEC adapteriem AI160 - AI315 (papildaprīkojums AI) vai NEMA adapteriem AN250TC – AN400TC (papildaprīkojums AN)**

1. Notīriet motorvārpstu un dzinēja un dzinēja adaptera atloka virsmas un pārbaudiet, vai tās nav bojātas. Pārbaudiet dzinēja izmēru. Izmēram jābūt pielaides robežās atbilstoši DIN EN 50347 vai NEMA MG1 4. daļai.
2. Noņemt motorvārpstas regulētājatsperi.
- Norāde!** Adaptera AI315 gadījumā nav nepieciešams demontēt prizmatisko ierivi. Turpiniet ar sājā aprakstā norādīto soli 5..
3. Adapteriem AI160, AI180 un AI225 uzmontējiet līdzpiegādāto distancuzmavu.
4. Uzmontejet līdzpiegādāto prizmatisko ierivi (sk. "16. att.: savienojuma montāža uz dzinēja vārpstas dažādiem konstrukciju veidiem").
5. Sajūga daļas montāžai, sasildiet to līdz apm. 100 °C. Pozicionējet sajūga daļu šādi:
  - AI160, AI180 un AI225 stumt līdz distancuzmavai
  - AI200, AI250, AI280, AI315 stumt līdz motorvārpstas apcilnim
  - AN250TC – AN400TC līdz ir sasniegts izmērs A (sk. "Tabula 7: Motora regulētājatsperes")

6. Ja sajūga daļa satur vītnu tapu, sajūgu nepieciešams nodrošināt uz vārpstas aksiāli. Pirms ieskrūvēšanas samitriniet vītnes tapu ar fiksējošu līmi, piemēram, Loctite 242 vai Loxéal 54-03, un pievelciet to ar atbilstošu griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.
7. 2D kategorijas pārvadiem (sk. ATEX marķējumu pārvada tipa plāksnītes pēdējā rindā) dzinēju un dzinēju adaptera atloka virsmām jābūt hermētiskām. Citu pārvadu gadījumā, ja tās tiek uzstādītas ārpus telpām un mitrā vidē, ieteicams hermetizēt atloka virsmas. Lai to izdarītu, pilnībā samitriniet atloka virsmas ar virsmas hermētiku, piemēram, Loctite 574 vai Loxéal 58-14.
8. Uzmanījiet dzinēju uz adaptera. Uzmanījiet arī pieejamo zobrazu vai zoboto uzmavu (sk. 16. att.: savienojuma montāža uz dzinēja vārpstas dažādiem konstrukciju veidiem). Attiecībā uz AN360TC un AN400TC adapteri vispirms piestipriniet adaptera atloku pie dzinēja un pēc tam pieskrūvējiet dzinēju pie adaptera.
9. Pievelciet adaptera skrūves ar atbilstošu griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.

<b>IEC/NEMA tips</b>	<b>Sajūgs</b>	<b>Vārpsta Ø</b>	<b>Motorvārpstas regulētājatspere</b>
AI 160	R42	42	AB12x8x45
AI 180	R48	48	AB14x9x45
AN 250	R42	41,275	B3/8x3/8x1 1/2
AN 280	R48	47,625	B1/2x1/2x1 1/2
AI 200	R55	55	B16x10x50x
AN 320	R55	53,976	B1/2x1/2x1 1/2
AI 225	R65	60	B18x11x70
AN 360 R350	R65	60,325	B5/8x5/8x2 1/4
AI 250	R75	65	B18x11x70
AI 280	R75	75	B20x12x70
AN 360 R450	R75	60,325	B5/8x5/8x3 1/8
AN 400	R75	73,025	B3/4x3/4x3 1/4

**Tabula 7: Motora regulētājatsperes**

<b>NEMA tips</b>	<b>Sajūga izmērs</b>	<b>A [mm]</b>
N250TC R350	R42	83
N250TC 300S	R42	86
N280TC R350	R48	87,5
N280TC 300S	R48	102,5
N320TC	R55	91
N360TC/350	R65	126,5
N360TC/450	R75	150,5
N400TC	R75	164,5

**Tabula 8: Sajūga daļas novietojums uz NEMA motorvārpstas**

#### 3.14 Dzesētāja spirālveida caurules montāža dzesēšanas sistēmā

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS!**


##### Savainojumi dēļ spiediena

- Veiciet darbus saistībā ar pārvadu tikai, kad ir atslēgta spiediena padeve dzesēšanas kontūrā.

#### **UZMANĪBU!**

##### Dzesēšanas šķūtenes bojājumi

- Montāžas laikā nesavērpiet pieslēguma ūscaurules.
- Uzmontējiet pieslēguma caurules vai šķūtenes bez noslodzes.
- Arī pēc montāžas ārēji spēki nedrīkst ietekmēt dzesēšanas iekārtu ar pieslēguma ūscauruļu starpniecību.
- Novērsiet iespēju, ka darbības laikā vibrācijas tiek pārnestas uz dzesēšanas šķūteni.



##### Paskaidrojums

- Pieslēguma ūscaurules ar uzgalotu savienojumu
- Dzesēšanas šķūtene
- Korpusa vāks

**Attēls 17: Dzesētāja vāks**

Dzesēšanas šķūtene ir ievadīt korpusa vākā. Dzesēšanas šķidruma padeves un izvadīšanas nolūkam ūscaurules korpusa vākā atbilstoši DIN 2353 atrodas uzgalots savienojums, kas paredzēts caurules pieslēgšanai, kuras ārējais diametrs ir 10 mm.

Pirms montāžas noņemiet pieslēguma ūscaurulēm aizbāžņus un izskalojiet dzesēšanas šķūteni, lai dzesēšanas sistēmā nenonāktu netīrumi. Pēc tam savienojiet pieslēguma ūscaurules ar dzesēšanas kontūru. Dzesēšanas šķidruma plūšanas virzienu iestata pēc saviem ieskaņiem.


### 3.15 Eļļas izplešanās tvertnes montāža (papildaprīkojums: OA)

#### 3.15.1 Izmēru I, II un III montāža

Eļļas izplešanās tvertne ir pieejama 3 izmēros ar atšķirīgu tilpumu:

- 0,7 l (izmērs I)
- 2,7 l (izmērs II)
- 5,4 l (izmērs III)

Eļļas izplešanās tvertne uzmontējama ar šķūtenes pieslēgvietu pavērstu uz leju un atgaisošanas skrūvi pavērstu uz augšu. Tvertni jāmontē maksimāli augstu, ņemot vērā šķūteņu garumu. Ieteikumus eļļas izplešanās tvertnes stāvoklim skatiet turpmāk redzamajā attēlā.




18. attēls: Eļļas izplešanās tvertnes stāvoklis

1. Noņemiet atgaisošanas skrūvi pēc pārvada uzstādīšanas.
2. Uzskrūvējiet reduktoru vai pagarinātāju ar pieejamo blīvgredzenu.  
Pārvadiem ar ar eļļas apkopes atveri ar vītni M10x1 papildus jāievēro norādes dokumentā WN 0-521 35.
3. Ja vītnu atverē ieskrūvē stiprināšanas skrūvi, noklāt vītni ar vidējas cietības vītnu fiksācijas pastu, piemēram, LOXEAL 54-03 vai Loctite 242.
4. Pieskrūvējiet izplešanās tvertni. Ja nav iespējams ievērot norādīto ieskrūvēšanas dziļumu  $1,5 \times d$ , izmantojiet par 5 mm garāku skrūvi. Ja garāku skrūvi nav iespējams uzmontēt, izmantojiet tapskrūvi un atbilstoša izmēra uzgriezni.
5. Uzmanījiet atgaisošanas šķūteni ar pievienotajām dobjām skrūvēm un blīvēm.
6. Ieskrūvējiet pievienoto spiediena atgaisošanas skrūvi M12 × 1,5 eļļas izplešanās tvertnē.

#### 3.15.2 0A un 0B izmēra montāža

Eļļas izplešanās tvertne uzmontējama ar šķūtenes pieslēgvietu pavērstu uz leju un atgaisošanas skrūvi pavērstu uz augšu. Tvertni jāmontē maksimāli augstu, nemot vērā šķūtenu garumu. Ieteikumus eļļas izplešanās tvertnes stāvoklim skatiet 18. attēls. Pievērsiet uzmanību, ka konstrukcijai M4 ar spaiļu kastes atrašanos 2. pozīcijā, nav iespējama eļļas izplešanās tvertnes montāža.



**Attēls 19: Eļļas izplešanās tvertnes stāvoklis**

1. Noņemiet eļļas līmeņa indikācijas vai atgaisošanas skrūvi pēc pārvada uzstādīšanas.
2. Uzmontējiet eļļas izplešanās tvertni atbilstoši 18. attēls. Tvertni nepieciešams pozicionēt paralēli motorvārpstai.
3. Ievērojet maksimālo pievilkšanas griezes momentu 12 Nm skrūvsavienojumiem, kas eļļas izplešanas tvertnei veicami pārvada korpusā.
4. Ieskrūvējiet pievienoto spiediena atgaisošanas skrūvi M10 × 1,0 eļļas izplešanās tvertnē.

#### 3.16 Temperatūras uzlīmes uzlikšana

T4 temperatūras klases pārvadiem vai pārvadiem, kuru maksimālā virsma temperatūra ir zemāka par 135 °C, uz pārvada korpusa jāuzlīmē pievienotā temperatūras uzlīme (uzdrukātā vērtība 121 °C).


Art. Nr.: 2839050.

Temperatūras klasi, respektīvi, maksimāli pieļaujamo virsma temperatūru var uzzināt, skatot marķējumu atbilstoši ATEX - tas redzam pārvada tehnisko datu plāksnītes pēdējā rindā.

Piemēri:

II 2G Ex h IIC **T4** Gb bzw. II 3D Ex h IIIC **T125°C** Dc

Uzlīmējiet temperatūras uzlīmi blakus eļļas līmeņa indikācijas skrūvei (sk. 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis"). nodaludzinēja virzienā. Pārvadiem ar eļļas līmeņa indikācijas tvertni temperatūras uzlīmi uzlīmē tajā pat vietā kā pārvadiem, kuriem nav šādas tvertnes. Pārvadiem, kuriem ieellošana veikta uz visu kalpošanas laiku, temperatūras uzlīme uzlīmējama blakus pārvada tehnisko datu plāksnītei.



Attēls 20: temperatūras uzlīmes pozīcija

### 3.17 Papildu pārklāšana ar krāsu

#### **BĪSTAMI!**



#### Sprādzienbīstamības risks, ko sekmē elektrostatiskā uzlāde

- Nākamajam krāsas pārklājumam jābūt ar tādām pašām īpašībām un pārklājuma biezumam kā sākotnējam pārklājumam.

Ja veic pārvada papildu pārklāšanu ar krāsu, krāsas, laka un šķīdinātāji nedrīkst nonākt saskarē ar blīvslēgiem, gumijas detaļām, atgaisošanas skrūvēm, šķūtenēm, tehnisko datu plāksnītēm, etiketēm un dzinēja savienojumiem, jo pretējā gadījumā šīs detaļas var tikt bojātas vai tapt nesalasāmas.

## 4 Ekspluatācijas uzsākšana

### 4.1 Eļļas līmeņa pārbaude




#### Sprādzienbīstamība dēļ nepietiekamas eļļošanas

- Pirms ekspluatācijas uzsākšanas, pārbaudiet eļļas līmeni (sk. 5.2.3 "Eļļas līmeņa pārbaude"). nodāļu.

### 4.2 Atgaisošanas aktivizēšana

Ja ir paredzēta pārvada atgaisošana, pirms ekspluatācijas uzsākšanas nepieciešams aktivizēt spiediena reducēšanu (atgaisošanu). Dubultpārvadus veido divi atsevišķi pārvadi, tiem ir 2 eļļas nodalījumi un potenciāli 2 atgaisošanas iestaises.


Lai aktivizētu, noņemiet spiediena reducēšanas (atgaisošanas) skrūvei blīvleni. Lai noskaidrotu spiediena reducēšanas (atgaisošanas) skrūves novietojumu, skatiet nodāļu 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis".



Attēls 21: Spiediena atgaisošanas skrūves aktivizēšana

### 4.3 Automātiskās eļļošanas sistēmas aktivizēšana


Atsevišķiem pārvadu veidiem, kas paredzēti standarta dzinēju iebūvēšanai (papildaprīkojums IEC/NEMA, nevis AI/AN), ritgultņu eļļošanas vajadzībām ir automātisks eļļošanas līdzekļa dozators. Eļļošanas līdzekļa dozatoru nepieciešams aktivizēt pirms pārvada ekspluatācijas uzsākšanas. Pie adaptera kasetnes vāka, kas paredzēts montāžai uz IEC/NEMA standarta dzinēja, atrodas sarkana plāksnīte ar norādēm eļļošanas sistēmas aktivizēšanai. Iepretim eļļošanas līdzekļa padeves sistēmai atrodas eļļošanas līdzekļa izvades atvere, kuru noslēdz ar G1/4 skrūvi. Pēc eļļošanas līdzekļa padeves sistēmas aktivizēšanas noslēgskrūvi var izskrūvēt un aizstāt ar līdzpiegādāto, nenostiprināmu eļļošanas līdzekļa savākšanas tvertni (art. Nr. 28301210).



**Attēls 22: eļļošanas līdzekļa savākšanas tvertnes montāža**

#### Rīcība:

1. Atskrūvēt un demontēt cilindriskās galviņas skrūves.
2. Noņemt kasetnes pārsegu.
3. Ieskrūvējiet eļļošanas līdzekļa dozatorā aktivizēšanas skrūvi, līdz paredzētajā vietā nolūzt cilpa.
4. 2D kategorijas pārvadiem (sk. ATEX markējumu, pēdējā rinda pārvada tehnisko datu plāksnītē): pārklāt kasetnes vāka **atloka virsmas** pilnībā ar **virsmu hermētiku**, piemēram, Loctite 574 vai Loxeal 58-14.
5. Atkal uzlieciet kasetnes vāku. Nostipriniet kastenes vāku ar cilindrisko galviņu skrūvēm (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodalū.
6. Uzlīmejamajā etiketē norādīt aktivizēšanas mēnesi un gadu.



#### Paskaidrojums

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | cilindriskās skrūves M8 x 16       |
| 2 | kasetnes vāks                      |
| 3 | aktivizēšanas skrūve               |
| 4 | cilpa                              |
| 5 | eļļošanas līdzekļa padeves sistēma |
| 6 | uzlīmes pozīcija                   |

**23. attēls: automātiskās eļļošanas sistēmas aktivizēšana standarta dzinēja piebūvēšanas gadījumā**

#### Uzlīme:

#### Achtung!

Vor Inbetriebnahme des Getriebes die beigegebte Aktivierungsschraube bis zum Abreißen der Ringöse eindrehen.

Spendezeit: 12 Monate      **Attention!**

Before putting the gear unit into operation, screw in the enclosed activating screw until the lug breaks off.

Dispense time: 12 months

Aktivierungsdatum  
Activating date

21 22 23 24 25

Jahr/year

Monat/month

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

26 27 28 29 30

**24. att.: uzlīme**

#### 4.4 Dzesēšanas šķūtene (papildaprīkojums: CC)

##### **BĪSTAMI!**

###### Sprādzienbīstamība dēļ nepietiekamas dzesēšanas



- Piedziņu atļauts uzsākt ekspluatāt tikai pēc tam, kad dzesēšanas kontūram ir pievienota dzesēšanas šķūtene un uzsākta dzesēšanas kontūra ekspluatācija.
- Pārbaudiet dzesēšanas ūdens temperatūru un plūsmas ātrumu un pārliecinieties par tā atbilstību pielaujamajām robežvērtībām.
- Ja pastāv sala risks, dzesēšanas ūdenim pievienojiet piemērotu antifīzu.
- Ievērojiet norādes NORD nodrošinātajā ATEX ipašajā dokumentācijā.

Dzesēšanas līdzeklim ir jābūt vienādai siltumkapacitātei kā ūdenim.

- Ūdens specifiskā siltumkapacitāte pie 20 °C:  $c = 4,18 \text{ kJ/kgK}$

Par dzesēšanas šķidrumu iesaka izmantot tīru tehnisko ūdeni bez burbuļiem, bez vielām, kas varētu veidot nosēdumus. Ūdens cietībai jābūt diapazonā no 1°dH līdz 15°dH, pH vērtībai - diapazonā no pH 7,4 līdz pH 9,5. Dzesēšanas ūdenim nedrīkst pievienot agresīvas iedarbības šķidrumus!

Dzesēšanas **šķidruma spiediens** drīkst **būt maks. 8 bāri**. Ieteicams dzesēšanas šķidruma padeves vietā uzmontēt spiediena reduktoru, lai izvairītos no pārāk liela spiediena dēļ radītiem bojājumiem.

**Dzesēšanas šķidruma temperatūra** nedrīkst pārsniegt 40 °C. Ieteicamā temperatūra ir **10 °C**.

Nepieciešamais **dzesēšanas šķidruma daudzums** ir **10 l/min**.

#### 4.5 Temperatūras mērījumi

Norādītā ATEX temperatūras klase, respektīvi, maksimālā virsmas temperatūra paredzēta normāliem uzstādīšanas apstākļiem un iebūvēšanas nosacījumiem. Pat nelielas izmaiņas iebūvēšanas apstākļos var ievērojami ietekmēt pārvada temperatūru.

Uzsākot ekspluatāciju, nepieciešams veikt virsmas temperatūras mērījumus, kad pārvads pakļauts maksimālam noslogojumam. Pārbaude nav veicama pārvadiem, uz kuru tehnisko datu plāksnītes pēdējā rindā norādīta temperatūras klase T1 – T3 vai maksimālā virsmas temperatūra 200 °C.

Temperatūras mērījumiem izmantot standartā plaši pieejamu mērītāji, kas spēj izmērīt diapazonā no 0 °C līdz 130 °C un nodrošina mērījumu precizitāti vismaz  $\pm 4^\circ\text{C}$ , kā arī spēj veikt virsmas temperatūras un gaisa temperatūras mērījumus.

Temperatūras mērījumu kārtība:

- Ļaut pārvadam darboties ar maksimālo slodzi un maksimālo apgriezienu skaitu apmēram 4 stundas.
- Pēc tam, kad ierīce sasilusi, izmērāma pārvada korpusa temperatūra  $T_{gm}$  cieši blakus temperatūras uzlīmei (sk. 3.16 "Temperatūras uzlīmes uzlikšana"). nodalū.
- Gaisa temperatūra  $T_{um}$  mērāma tiešā pārvada tuvumā.

Ja kāds no turpmāk minētajiem kritērijiem nav īstenots, piedziņas darbība ir jāaptur. Sazināties un konsultēties ar Getriebbau NORD šādos gadījumos:


- Izmērītā gaisa temperatūra  $T_{um}$  ir pieļaujamā diapazona ietvaros, kas norādīts uz tehnisko datu plāksnītes.
- Izmērītā pārvada korpusa temperatūra  $T_{gm}$  ir zemāka par 121 °C.
- Temperatūras uzlīme ir kļuvusi melna (sk. 26. attēls).
- Izmērītajai pārvada korpusa virsmas temperatūrai, pieskaitot starpību starp pieļaujamo gaisa temperatūru atbilstoši tehnisko datu plāksnītei  $T_u$  un izmērīto gaisa temperatūru, ir jābūt vismaz par 15 °C zemākai nekā maksimāli pieļaujamā virsmas temperatūra, proti:

ATEX markējums:	II 2G Ex h IIC T4 Gb/ II 3G Ex h IICT4 Gc: $T_{gm} + T_u - T_{um} < 135^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$
ATEX markējums:	II 2D Ex h IIIC T <sub>max</sub> Db / II 3D Ex h IIIC T <sub>max</sub> :Dc: $T_{gm} + T_u - T_{um} < T_{max} - 15^{\circ}\text{C}$
$T_{gm}$ :	pārvada korpusa virsmas izmērītā temperatūra $^{\circ}\text{C}$
$T_{um}$ :	izmērītā gaisa temperatūra $^{\circ}\text{C}$
$T_{max}$ :	maksimālā virsmas temperatūra atbilstoši pārvada tehnisko datu plāksnītei (ATEX markējums) $^{\circ}\text{C}$
$T_u$ :	maksimālā vērtība pieļaujamajam apkārtējas vides temperatūras diapazonam atbilstoši pārvada tehnisko datu plāksnītei $^{\circ}\text{C}$

#### 25. attēls: ATEX markējums



Viduspunkts ir **balts**: viss kārtībā.



Viduspunkts ir **melns**: temperatūra bija par augstu.

#### 26. attēls: Temperatūras uzlīme ar indikatoru

### 4.6 Darbība pārbaudes režīmā

#### BĪSTAMI!

##### Sprādzienbīstamības risks, ekspluatējot bojātu pārvadu!

Jebkādā veidā neatbilstoša pārvada darbība vai ekspluatāšana var tieši vai netieši izraisīt sprādzienbīstamās vides aizdegšanos.



- Veiciet testa braucienu atbilstoši turpmākajām norādēm un pievērsiet uzmanību norādītajām neatbilstībām.
- Ja konstatētas neatbilstības vai traucējumi, nekavējoties apturiet piedziņas darbību.
- Sazinieties ar NORD servisu.

Uzsākot pārvada ekspluatāciju, nepieciešams veikt darbības pārbaudi, lai savlaicīgi konstatētu problēmas, pirms uzsākt ilgstošu ekspluatāciju.

Darbinot pārbaudes režīmā, piemērojot maksimālo slodzi, pārvadam nepieciešams pārbaudīt, vai nav:

- neparasti trokšņi, piemēram, malšanas, klaudzināšanas vai berzes skaņas,
- neparastas vibrācijas, svārstības un kustības,
- tvaika vai dūmu veidošanās.

Pēc darbināšanas pārbaudes režīmā, pārvadam jāpārbauda, vai nav:

- sūces,
- savilcējuzmavas caurslīdēšana. Šim nolūkam nepieciešams noņemt pārsegu un pārbaudīt, vai nodaļā 3.8 "Dobvārpstas montāža ar savilcējuzmavu (papildaprīkojums: S)" minētais markējums uzrāda pārvada dobās vārpstas un mašīnas vārpstas relatīvu kustību. Pēc tam uzmontēt pārsegu atbilstoši norādēm nodaļā 3.11 "Pārsega montāža (papildaprīkojums: H, H66)".

## **i Informācija**

Vārpstas blīvgredzeni ir berzei pakļautas blīves un to malas ir no elastomēra. Rūpnīcā malas veidotās, paredzot to eļļošanu, izmantojot īpašu smērvielu. Šādi tiek mazināts ekspluatācijas laikā sagaidāmais nodilums un panākt ilgs kalpošanas laiks. Tādēļ eļļas kārtas (plēvītes) veidošanās uz berzei pakļautās blīves malas ir normāla parādība un nav uzskatāma par sūci.

### **4.7 Gliemežpārvadu iestrādāšanās laiks**

Lai panāktu maksimālu gliemežpārvadu efektivitāti, pārvadam ir jāiziet iestrādāšanās etapu aptuveni 25 - 48 stundu garumā pie maksimālās noslodzes.

Pirms iestrādāšanās etapa ir jārēķinās ar zemāku efektivitāti.

### **4.8 Ekspluatācija ar AI/AN adapteri, ar papildaprīkojumu BRG1**

IEC-adapteru (papildaprīkojums: AI) vai NEMA-adapteru (papildaprīkojums: AN) atļauts ekspluatēt kopā ar papildaprīkojumu BRG1 (manuāla eļļošana), piemērojot piedziņai apgriezienu skaitu maks. 1800 apgr./min. Augstāks apgriezienu skaits izraisa priekšlaicīgus blīvu un sajūga zvaigznes bojājumus.

### **4.9 Pārbaudes punktu saraksts**

<b>Pārbaudes punktu saraksts</b>		
<b>Pārbaudes priekšmets</b>	<b>Pārbaudes datums:</b>	<b>Informāciju sk. nodaļā</b>
Vai nav redzami transportēšanas laikā gūti bojājumi vai citi bojājumi?		3.4.1
Vai tehnisko datu plāksnītes markējums atbilst prasībām?		2.2
Vai tehnisko datu plāksnītē norādītais konstrukcijas tips atbilst faktiskajam iebūvēšanas stāvoklim?		3.3
Vai ir aktivizēta spiediena reducēšana (atgaisošana)?		4.2
Vai visiem piedziņas un dzenelementiem ir ATEX atļauja?		1.2.2
Vai ir pieļaujami ārēji pārvada vārpstu spēki (ķēzu spriegums)?		3.6
Vai rotējošās daļas ir nodrošinātas ar aizsardzību pret pieskaršanos?		3.11
Vai dzinējam ir atbilstoša ATEX atļauja?		3.13
Vai ir uzlīmēta temperatūras uzlīme?		3.16
Vai ir pārbaudīts konstrukcijas tipam atbilstošs eļļas līmenis?		5.2.3
Vai ir aktivizēta automātiskā eļļošanas sistēma?		4.3
Vai ir veikti temperatūras mērījumi?		4.5
Vai temperatūras uzlīmes vidus ir baltā krāsā?		4.5
Vai ir pieslēgta dzesēšanas sistēma?		3.14 4.4
Vai pārvads ir pārbaudīts, darbinot testa režīmā?		4.6
Vai ir pārbaudīts, ka savilcējuzmava nevar izslīdēt?		4.6

**Tabula 9: Ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudes punktu saraksts**

## 5 Pārbaudes un tehniskā apkope

### 5.1 Pārbaužu un tehniskās apkopes intervāli

Pārbaužu un tehniskās apkopes intervāli	Pārbaudes un tehniskās apkopes	Informāciju sk. nodaļā
Ik nedēļu vai ik pēc 100 darba stundām	<ul style="list-style-type: none"> <li>vizuāla sūču kontrole</li> <li>kontrole, vai nav radušies neparasti gaitas trokšņi un/vai svārstības</li> <li>tikai <b>pārvadiem ar dzesēšanas vāku:</b> temperatūras uzlīmes vizuāla pārbaude</li> </ul>	5.2.1 5.2.2 5.2.8
Ik pēc 2500 darba stundām, vismaz reizi pusgadā	<ul style="list-style-type: none"> <li>eļļas līmena pārbaude</li> <li>gumijas amortizatoru vizuāla pārbaude</li> <li>šķūtenes vizuāla pārbaude</li> <li>vārpstas blīves vizuāla pārbaude</li> <li>izvēles iespējas SCX vizuāla pārbaude</li> <li>temperatūras uzlīmes vizuāla pārbaude</li> <li>notīrīt putekļus (tikai kategorijai 2D)</li> <li>Pārbaudīt sajūgu (tikai kategorijai 2G un IEC / NEMA standarta dzinēju piebūve)</li> <li>Uzklājiet papildus smērvielu/noņemiet lieko smērvielu (tikai ar brīvo piedziņas vārpstu/papildaprīkojums W, ar maisītāja gultni/papildaprīkojums VL2/VL3 un ar AI.../AN...- adapteri ar papildaprīkojumu BRG1)</li> <li>notīrīt vai pēc nepieciešamības nomainīt spiediena atgaisošanas skrūvi</li> </ul>	5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.15
Ik pēc 5000 darba stundām, vismaz reizi gadā (tikai IEC / NEMA standarts dzinēja piebūvēšanai)	nomainīt automātisko eļļošanas līdzekļa padeves sistēmu , lieko smērvielu aizvākt, karā otrā smērvielas nomaiņas reizē iztukšot vai nomainīt smērvielas savākšanas tvertni	5.2.12
Ja darba temperatūra līdz 80 °C - ik pēc 10000 darba stundām, vismaz ik pēc 2 gadiem	<ul style="list-style-type: none"> <li>nomainīt eļļu (uzpildot ar sintētiskiem produktiem, termiņš dubultojas, izmantojot <b>SmartOilChange</b>, termiņu jāskatās <b>SmartOilChange</b> norādījumos)</li> <li>pārbaudīt, vai dzesēšanas šķidruma šķūtenē nav nosēdumi (Fouling)</li> <li>nomainīt vārpstas blīvgredzenus katru eļļas nomaiņas reizi, vēlākais ik pēc 10000 darba stundām</li> <li>ventilācijas atveres vītēju aizbāžņa tīrišana, nomaiņa</li> </ul>	5.2.3 5.2.14 5.2.16 5.2.15
Ik pēc 20000 darba stundām, vismaz ik pēc 4 gadiem	<ul style="list-style-type: none"> <li>ieeļļot pārvadā esošos gultņus</li> <li>nomainīt šķūtenes</li> <li>pretestības termometra darbības pārbaude (tikai II2GD)</li> </ul>	5.2.17
Intervāli atbilstoši tehniskās datu plāksnītes norādēm, plāksnītes laukā MI (tikai kategorijai 2G un 2D) vai vismaz ik pēc 10 gadiem	<ul style="list-style-type: none"> <li>kapitālā tehniskā apkope</li> </ul>	5.2.18

Tabula 10: Pārbaužu un tehniskās apkopes intervāli

## Informācija

Ellas maiņas intervāli ir spēkā normālos ekspluatācijas apstākļos un darba temperatūrā līdz 80 °C. Ekstrēmos ekspluatācijas apstākļos (darba temperatūra augstāka par 80 °C, liels mitrums, agresīva vide un bieža darba temperatūras maiņa) ellas maiņas intervāli tiek saīsināti.

## Informācija

**SmartOilChange** nosaka optimālo ellas nomaiņas laiku, pamatojoties uz permanento ellas temperatūras noteikšanu. To veic Getriebebau NORD, izmantojot **SmartOilChange**, galvenokārt pamatojoties uz produkta specifiskajiem raksturlielumiem, fiksēto apkārtējās vides temperatūru un lāzera elektroniskās sistēmas iekšējām mērījumu vērtībām, piemēram, strāvas patēriņu. Tas nozīmē, ka Getriebebau NORD piedāvātā risinājuma gadījumā nav nepieciešama papildus aparātūra.

Mērījumu rezultātus apstrādā un interpretē integrētā programmatūra, un galu galā tiek iegūts aprēķinātais atlikušais darbības laiks līdz nākamajai ellas maiņai.

## 5.2 Pārbaudes un tehniskās apkopes

### BĪSTAMI!

#### Sprādzienbīstamība!



- Veicot jebkādus ekspluatācijas uzsākšanas darbus, nedrīkst būt sprādzienbīstama vide.
- Pārvada tīrīšanai aizliegts izmantot procesus vai materiālus, kas varētu sekmēt pārvada korpusa vai blakus esošo, nevadošo daļu elektrostatisko uzlādi.

### 5.2.1 Vizuāla sūču kontrole

Nepieciešams pārbaudīt, vai pārvadam nav bojātas blīves, radušās sūces. Ir pārbaudāms, vai pie pārvada vai zem tā nav iztečējusi transmisijas eļļa vai redzamas ellas pēdas. Īpaši ir jākontrolē vārpstu blīvgredzeni, vāciņi, skrūvsavienojumi, šķūtenes un korpusa šuves.

## Informācija

Vārpstu blīvgredzeni ir terminētas lietošanas daļas, kuras novoco un nodilst. Vārpstu blīvgredzenu kalpošanas laiks ir atkarīgs no dažādiem apkārtējās vides apstākļiem. Vārpstu blīvgredzenu novocošanas procesu ietekmē temperatūra, gaisam (īpaši UV gaisma), ozons un citas gāzes un šķidrumi. Daži no ietekmes faktoriem var mainīt vārpstu blīvgredzenu fiziskās-ķīmiskās īpašības un atkarībā no intensitātes ievērojami saīsināt to kalpošanas laiku. Svešķermeņi un vielas (piemēram, putekļi, dubļi, smiltis, metāliskas daļiņas) un vīrstemperatūra (palielināts apgriezienu skaits vai no ārpuses padots siltums) paātrina blīves malas nodilšanu. Blīves malas veidotās no elastomēra, paredzot to eļļošanu, izmantojot īpašu smērvielu. Šādi tiek mazināts ekspluatācijas laikā sagaidāmais nodilums un panākt ilgs kalpošanas laiks. Tādēļ ellas kārtas (plēvītes) veidošanās uz berzei pakļautās blīves malas ir normāla parādība un nav uzskatāma par sūci (sk. 7.5 "Sūces un hermētiskums"). nodaļu.

## UZMANĪBU!

### Bojāti radiālie vārpstas blīvgredzeni dēļ nepiemērotiem tīrišanas līdzekļiem

Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi var bojāt radiālos vārpstas blīvgredzenus un palielināt sūču veidošanās risku.

- Netīriet pārvadu ar tīrišanas līdzekļiem, kas satur acetonu vai benzolu.
- Izvairieties no saskares ar hidrauliskajām eļļām.

Aizdomu gadījumā nepieciešams pārvadu notīrīt, veikt eļļas līmeņa pārbaudi un apmēram pēc 24 stundām atkal jāveic sūču kontrole. Ja rezultātā tiek konstatēta sūce (piloša eļļa), pārvadu nekavējoties jāremontē. Lūdzam vērsties NORD klientu apkalpošanas nodaļā.

Gadījumā, ja pārvada, korpusa vākā ir iebūvēta dzesēšanas šķidruma šķūtene, nepieciešams pārbaudīt pieslēgumu un dzesēšanas šķūtenes hermētiskumu. Ja konstatētas sūces, nekavējoties veikt remontu. Lūdzam vērsties NORD klientu apkalpošanas nodaļā.

### 5.2.2 Darbības trokšņu pārbaude

Ja konstatēti neparasti pārvada darbības trokšņi vai vibrācijas, iespējams, ir bojāts pārvads. Šādos gadījumos nekavējoties jāpārtrauc pārvada darbība. Lūdzam vērsties NORD servisā.

### 5.2.3 Eļļas līmeņa pārbaude

Nodaļā 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis" ir norādīti konstrukciju veidi un tiem atbilstošās eļļas līmeņa indikācijas skrūves. Divkārtnajiem pārvadiem eļļas līmeni jāpārbauda abiem pārvadiem. Atgaisošanai zem spiediena jānorit nodaļā 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis" atzīmētājā vietā.

Pārvadiem bez eļļas līmeņa indikācijas skrūves (sk. 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis"). nodaļunav nepieciešama eļļas līmeņa pārbaude.

Eļļas līmeņa pārbaudi veic tikai atdzisušam pārvadam, kas nedarbojas. Paredziet drošības ietaisi pret neparedzētu ieslēgšanos. Eļļas līmeņa pārbaude veicama pie eļļas temperatūras diapazonā no 10 °C līdz 40 °C.

#### Pārvadi ar eļļas līmeņa indikācijas skrūvi

1. Standarta cilindriskajiem zobpārvadiem, kas atbilst konstrukcijas tipam M4 (V1 un V5), eļļas līmeņa pārbaudes vajadzībām ir 27. attēls (labais attēls) atspoguļotā saliekta caurule, kurai jābūt pavērstai vertikāli uz augšu. Pirms eļļas līmeņa pārbaudes, izskrūvējiet spiediena reducēšanas (atgaisošanas) skrūvi.
2. Izskrūvējiet attiecīgajam konstrukcijas modelim atbilstošo eļļas līmeņa indikācijas skrūvi (sk. 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis"). nodaļu.
3. Pārbaudiet eļļas līmeni pārvadā, izmantojot līdzpiegādāto eļļas līmeņa mērstieni (daļas Nr.: 283 0050) atbilstoši norādēm 27. attēls (kreisais un labais attēls). Šajā gadījumā eļļā iegremdējamā stieņa daļa ir jāturi vertikāli.
4. Maksimālais eļļas līmenis ir eļļas līmeņa indikācijas perforējuma apakšējās malas.
5. Minimālais eļļas līmenis ir apm. 4 mm zem eļļas līmeņa indikācijas perforējuma apakšējās malas. Tas nozīmē, ka mērstienis knapi iegrīmst eļļā.
6. • Gadījumā ja eļļas līmenis nav atbilstošs, koriģējiet, izlejot lieku vai uzpildot papildus eļļu izmantojot tehnisko datu plāksnītē norādītajam veidam atbilstošu eļļu.
7. Ja ir bojāta eļļas līmeņa indikācijas skrūves blīve, izmantojiet jaunu eļļas līmeņa indikācijas skrūvi vai notīriet vītni un, pirms ieskrūvēšanas, pārklājiet ar skrūvju līmi, piemēram, Loctite 242 vai Loxel 54-03.
8. Uzmanījiet eļļas līmeņa indikācijas skrūvi atverē un pievelciet ar atbilstošo griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.

9. Atkal ieskrūvējet eļļas līmeņa indikācijas skrūvi atverē un pievelciet ar atbilstošo griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvu pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.
10. Uzmanījiet visas demontētās daļas.

### Pārvads ar eļļas līmeņa indikācijas tvertni


Eļļas līmeni nepieciešams pārbaudīt, izmantojot vītnu aizbāzni ar eļļas līmeņa mērstieni (vītne G1¼), skatot eļļas tvertnē. Eļļas līmenim ir jābūt starp apakšējo un augšējo markējumu, kad eļļas līmeņa mērstiens ir pilnībā ieskrūvēts, sk. 27. attēls (vidējais attēls). Šos pārvadus drīkst darbināt tikai atbilstoši nodaļā 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis" aprakstītajām konstrukcijās prasībām.

### Pārvads ar eļļas līmeņa skatstiklu

1. Eļļas līmeni pārvadā var nolasīt tieši pie skatstikla.
2. Pareizs eļļas līmenis:
  - Maksimāli: līdz eļļas līmeņa skatstikla vidum,
  - Minimāli: eļļas līmeņa skatstikla apakšdaļa.
3. Gadījumā ja eļļas līmenis nav atbilstošs, koriģējiet, izlejot lieku vai uzpildot papildus eļļu izmantojot tehnisko datu plāksnītē norādītajam veidam atbilstošu eļļu.

### Gala pārbaude

Visi iepriekš atskrūvētie skrūvsavienojumi atkal ir korekti jāieskrūvē.



27. attēls: Eļļas līmeņa pārbaude ar eļļas līmeņa mērstieni

### 5.2.4 Gumijas buferu vizuāla pārbaude (papildaprīkojums: G, VG)

Ja uz virsma redzami bojājumi, piemēram, plāisas, gumijas elementus ir nepieciešams nomainīt. Lūdzam šādos gadījumos vērsties NORD servisā.

### 5.2.5 Šķūtēju vizuāla pārbaude (papildaprīkojums: OT)

Pārvadiem ar eļļas līmeņa indikācijas tvertni ir gumijas šķūtene.

Pārbaudiet šķūtenes un skrūvsavienojumus, vai nav sūces, griezumu vietas, plāisas, porainas vietas, kā arī nobrāzumi. Bojājumu gadījumos šķūteni nepieciešams nomainīt. Šim nolūkam vērsties NORD servisā.

## 5.2.6 Vārpstas blīvgredzenu vizuāla pārbaude



### Informācija

Vārpstas blīvgredzeni ir berzei pakļautas blīves un to malas ir no elastomēra. Rūpnīcā malas veidotās, paredzot to eļļošanu, izmantojot īpašu smērvielu. Šādi tiek mazināts ekspluatācijas laikā sagaidāmais nodilums un panākt ilgs kalpošanas laiks. Tādēļ eļļas kārtas (plēvītes) veidošanās uz berzei pakļautās blīves malas ir normāla parādība un nav uzskatāma par sūci.

## 5.2.7 SCX atloka vizuāla pārbaude (papildaprīkojums: SCX)

Pārbaudiet pie SCX atloka, vai nav nosmērētas netīrumu izvades atveres.

Spraugai starp vārpstu un stiprināšanas plāksnei ir jābūt tīrai. Ja skaidri redzami netīrumi, novelciet pārvadu no vārpstas un notīriet ievirzāmo vārpstu un atloka iekšpusi.

Pārbaudiet vārpstu blīvgredzenus pārvadā, vai tie nav bojāti. Bojātus vārpstas blīvgredzenus ir jānomaina pret jauniem.

Uzmanīt pārvadu uz notīrītā SCX atloka.

## 5.2.8 Temperatūras uzlīmes vizuāla pārbaude

(nepieciešama tikai temperatūras klasei T4, resp., maks. virsmas temperatūra < 135 °C)

Pārbaudīt, vai temperatūras uzlīmē indikators nav iekrāsojies melns. Ja temperatūras uzlīmē indikators iekrāsojies melns, pārvads kļuvis pārāk karsts. Nepieciešams noskaidrot pārkāršanas cēloni. Šim nolūkam vērsties NORD servisā. Nedrīkst no jauna darbināt piedziņu, kamēr nav novērsts pārkāršanas cēlonis un pilnībā novērsta iespēja, ka pārvads atkal varētu pārkarst.

Pirms jaunas ekspluatācijas uzsākšanas pārvadam nepieciešams uzlīmēt jaunu temperatūras uzlīmi.

## 5.2.9 Putekļu notīrīšana

(nepieciešams tikai kategorijai 2D)

Notīriet uz pārvada korpusa radušās putekļu kārtas, ja tās ir biezākas par 5 mm.

Pārvadiem ar pārsegu (papildaprīkojums H) demontējet pārsegu. Notīriet putekļu nosēdumus uz pārsega, piedziņas vārpstas un savilcējuzmavas. Nobeigumā atkal uzmanītējet pārsegu.



### Informācija



Ja pārsegs ir pilnībā hermetizēts ar šķidro hermētiķi, piemēram, Loctite 574 vai Loxal 58-14, var neveikt regulāro pārsega tīrīšanu.

## 5.2.10 Pārbaudīt sajūgu (papildaprīkojums: IEC, NEMA, AI, AN)

(nepieciešams tikai kategorijai 2G)

Izmantojot papildaprīkojumu AN vai AI, ir iespēja pārbaudīt sajūgu caur pārbaudes atveri. Šim nolūkam nepieciešams noņemt pārbaudes vāku un pārbaudīt zobotā savienojuma gājienu. Ja pārsniegtas nodiluma robežvērtības  $X_{\text{maks}}$ , zobratu nepieciešams nomainīt.

Papildaprīkojuma IEC vai NEMA gadījumā, dzinēju nepieciešams noņemt.




- 1) mērtausts
- 2) zobrajs
- 3) rumba

### 28. attēls: Pārbaudiet sajūgu caur pārbaudes atveri, izmantojot papildaprīkojumu AI, AN

Pārbaudiet no plastmasas un elastomēra izgatavoto sajūga daļu nolietojuma pazīmes. Pieļaujamās nodiluma robežvērtības atrodamas Tabula 11. Ja faktiskā vērtība ir zemāka par minimālo robežvērtību, nepieciešams nomainīt sajūga daļas. Izmantojet tikai tādas rezerves daļas, kas ir tādā pašā krāsā kā oriģinālās daļas. Krāsa atbilst pieļaujamās temperatūras diapazonam un pārnesamajam griezes momentam. Pretējā gadījumā palielinās risks, ka priekšlaicīgi nolietojas materiāli.

Divdaļīgas zobotas uzmaivas (ROTEX®) gadījumā nepieciešams pārbaudīt elastomēra zobi loka zobi biezumu atbilstoši 29. attēls.  $B_{\min}$  ir minimāli pieļaujamais zobi biezums.




### 29. attēls: zobotā savienojuma ROTEX® zobi biezuma mēriumi

Nodiluma robežvērtības sajūgu zobi lokiem								
Tips	R14	R24	R38	R42	R48	R55	R65	R90
B [mm]	9,7	8,6	13,3	15,7	17,7	19,6	22,2	32,3
$B_{\min}$ [mm]	7,7	5,6	10,3	11,7	13,7	14,6	17,2	24,3
$X_{\max}$ [mm]	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	8,0

Tabula 11: Nodiluma robežvērtības sajūgu zobi lokiem

Divdaļīgajai zobotajai uzmaivai ar apaljiem zobiem nodiluma robežvērtība ir  $X = 0,8$  mm atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.



30. attēls: Zobotas apskavas nodiluma mērījumi divdaļīgajai zobotajai uzmaivai ar apāliem zobiem



## Informācija


Ja sjūga pārbaude uzrāda nodilumu zemāku par 25 % no robežvērtības, ir atļauts divkāršot sajūga pārbaudes intervālu, t. i., līdz 5000 darba stundām vismaz vienu gadu.

### 5.2.11 Papildus eļļošanas līdzekļa uzklāšana (papildaprīkojums: VL2, VL3, W, AI, AN)

Atsevišķiem pārvadu veidiem ir eļļošanas ierīce.

Maisītāju modeļiem VL2 un VL3 pirms papildu eļļošanas nepieciešams izskrūvēt ventilācijas atveres vītnu aizbāzni, kas atrodas iepretim eļļošanas uzgalim. Veiciet eļļošanu, līdz no atgaisošanas skrūves ir izplūdis apjoms, kas atbilst apm. 20 - 25 g. No jauna ieskrūvējiet atgaisošanas skrūvi.

Papildaprīkojumam W un IEC/NEMA adapteriem AI un AN, papildaprīkojums BRG1, ārējo rullīšu gultni pie smērvielas sprauslas atkārtoti ieeļļojet ar aptuveni 20 - 25 g smērvielas. IEC/NEMA adapteru AI un AN gadījumā eļļošanas uzgalis atrodas zem uzskrūvētā pārbaudes vāka. Pirms papildus eļļošanas nepieciešams izskrūvēt eļļošanas līdzekļa izliešanas skrūvi, lai var iztečēt liekais eļļošanas līdzeklis. Notīriet no dzinēja adaptiera lieko eļļošanas līdzekli.




Attēls 31: IEC/NEMA adapters AI un AN papildaprīkojums BRG1, papildus eļļošana

Ieteicamie eļļošanas līdzekļi:

- Petamo GHY 133N (ražotājs Klüber Lubrication)

### 5.2.12 Automātiskā eļļošanas mehānisma nomaiņa



#### Paskaidrojums

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | cilindriskās skrūves M8 x 16       |
| 2 | kasetnes vāks                      |
| 3 | aktivizēšanas skrūve               |
| 4 | cilpa                              |
| 5 | eļļošanas līdzekļa padeves sistēma |
| 6 | uzlīmes pozīcija                   |

**32. attēls: automātiskā eļļošanas mehānisma nomaiņa standarta dzinēja piebūvēšanas gadījumā**

(eļļošanas līdzekļa dozators: Art. Nr.: 28301000 vai saskarei ar pārtikas produktiem nekaitīga smērvielā, artikula Nr.: 28301010)

1. Noskrūvējet kasetnes pārsegu.
2. Izskrūvējet eļļošanas līdzekļa dozatoru.
3. Ieskrūvējet jauno eļļošanas līdzekļa dozatoru.
4. Notīriet no adaptera lieko eļļošanas līdzekli.
5. Aktivizējet eļļošanas līdzekļa dozatoru (sk. 4.3 "Automātiskās eļļošanas sistēmas aktivizēšana"). nodalū.

Katru otro reizi, kad nomaina eļļošanas līdzekļa dozatoru, nepieciešams nomainīt smērvielas savākšanas tvertni (art. Nr. 28301210) vai to nepieciešams iztukšot. Nemot vērā tvertnes formu, tvertne paliek neliels daudzums smērvielas.

1. Lai iztukšotu, izskrūvējet smērvielas savākšanas tvertni no vītnes.
2. Izspiediet smērvielu no savākšanas tvertnes. Šim nolūkam spiediet ar stieni iekšā esošo virzuli. Stieņa maksimālais diametrs nedrīkst pārsniegt 10 mm. Savāciet izspiesto smērvielu un atbilstoši utilizējet.
3. Pārbaudiet savākšanas tvertni. Ja savākšanas tvertne ir bojāta, to nepieciešams nomainīt pret jaunu.
4. Ieskrūvējet savākšanas tvertni atkal izplūdes vītnē pie dzinēja adaptera.

### 5.2.13 Eļļas nomaiņa

Attēlos nodalā 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis" ir atspoguļots eļļas izplūdes skrūves, eļļas līmeņa indikācijas skrūves un atgaisošanas skrūves, ja tāda pieejama, pozīcija atbilstoši attiecīgajam konstrukcijas modelim.

#### **BRĪDINĀJUMS!**

##### Apdeguma risks

Eļļa var būt ļoti karsta. Izmantojet aizsarglīdzekļus.

##### Darba norise

1. Novietojiet savākšanas tvertni zem eļļas izplūdes skrūves vai vārsta.
2. Pilnībā izskrūvējet eļļas līmeņa indikācijas skrūvi (ja pieejama) un eļļas izplūdes skrūvi. Ja izmanto eļļas līmeņa indikācijas tvertni, izskrūvējet noslēgskrūvi ar mērstieni.
3. Ľaujiet, lai eļļa pilnībā izplūst no pārvada.
4. Pārbaudiet eļļas izplūdes skrūves un eļļas līmeņa indikācijas slīrūves blīvgredzenus. Ja kāds no blīvgredzeniem ir bojāts, atbilstošo skrūvi ir nepieciešams nomainīt. Ir iespējams arī vītni notīrit un pirms ieskrūvēšanas pārklāt ar skrūvju līmi, piemēram, Loctite 242, Loxéal 54-03.

5. Ieskrūvējiet eļļas izplūdes skrūvi atverē un pievelciet ar atbilstošo griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.
6. Uzpildiet tāda paša veida eļļu caur eļļas līmeņa indikācijas atveri, izmantojot atbilstošu uzpildes ierīci, līdz eļļa sāk iztečēt no šīs atveres. Eļļu var uzpildīt arī caur ventilācijas atveri vai vītnu tapu, kas atrodas virs eļļas līmeņa. Izmantojot eļļas līmeņa tvertnes atveri, uzpildiet eļļu caur augšējo atveri (vītnē G1½), līdz iegūts nodaļā 5.2.3 "Eļļas līmeņa pārbaude" norādītais eļļas līmenis.
7. Pārbaudiet eļļas līmeni vismaz pēc 15 min.; ja izmantojiet eļļas līmeņa indikācijas tvertni, tad vismaz pēc 30 min.

### Informācija

Pārvadiem bez eļļas izvades skrūves (sk. 7.1 "Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis"). nodaļunav nepieciešams nomainīt eļļu. Šiem pārvadiem ir nodrošināts eļļojums uz visu kalpošanas laiku.

ATEX 3G un 3D kategorijas standarta cilindriskajiem pārvadiem nav eļļas līmeņa indikācijas skrūves (sk. 2.2 "Tehnisko datu plāksnīte"). nodaļu. To gadījumā jaunu eļļu uzpilda caur spiediena reducēšanas (atgaisošanas) vītnes atveri, ievērojot uzpildes daudzumus, kas norādīti zemāk redzamajā tabulā.

Attiecībā uz pārējiem pārvadu tipiem spēkā ir norādes tehnisko datu plāksnītē.

Uzpildāmais eļļas daudzums													
	M1 M2 M3 M4 M5 M6							M1 M2 M3 M4 M5 M6					
Pārvada tips	Daudzums [l]						Pārvada tips	Daudzums [l]					
<b>SK 0</b>	0,13	0,22	0,13	0,22	0,13	0,13	<b>SK 0 F</b>	0,13	0,22	0,13	0,22	0,13	0,13
<b>SK 01</b>	0,22	0,38	0,22	0,38	0,22	0,22	<b>SK 01 F</b>	0,22	0,38	0,22	0,38	0,22	0,22
<b>SK 20</b>	0,55	1,00	0,55	1,00	0,55	0,55	<b>SK 20 F</b>	0,35	0,60	0,35	0,60	0,35	0,35
<b>SK 25</b>	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	<b>SK 25 F</b>	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50
<b>SK 30</b>	0,90	1,30	0,90	1,30	0,90	0,90	<b>SK 30 F</b>	0,70	1,10	0,70	1,10	0,70	0,70
<b>SK 33</b>	1,00	1,60	1,00	1,60	1,00	1,00	<b>SK 33 F</b>	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,00
<b>SK 000</b>	0,24	0,40	0,24	0,41	0,24	0,24	<b>SK 000 F</b>	0,24	0,41	0,24	0,41	0,24	0,24
<b>SK 010</b>	0,38	0,60	0,38	0,60	0,38	0,38	<b>SK 010 F</b>	0,35	0,65	0,40	0,74	0,50	0,30
<b>SK 200</b>	0,80	1,30	0,80	1,30	0,80	0,80	<b>SK 200 F</b>	0,65	0,95	0,70	1,10	0,80	0,50
<b>SK 250</b>	1,20	1,50	1,20	1,50	1,20	1,20	<b>SK 250 F</b>	0,90	1,40	1,00	1,60	1,30	0,80
<b>SK 300</b>	1,20	2,00	1,20	2,00	1,20	1,20	<b>SK 300 F</b>	1,25	1,50	1,20	1,80	1,30	0,95
<b>SK 330</b>	1,80	2,80	1,80	2,80	1,80	1,80	<b>SK 330 F</b>	1,60	2,50	1,60	2,90	1,90	1,40

Tabula 12: Uzpildāmais eļļas daudzums standarta cilindriskajiem pārvadiem ATEX kategorijā 3G un 3D

#### 5.2.14 Nepieciešams pārbaudīt, vai dzesēšanas šķūtenē nav nosēdumu (papildaprīkojums: CC)

Nepieciešams pārbaudīt dzesēšanas šķidruma caurplūdes apjomu. Šim nolūkam ievērot norādījumus nodaļā 4.4 "Dzesēšanas šķūtene (papildaprīkojums: CC)".

Veicot ķīmisku tīrīšanu, nepieciešams nodrošināt, ka tīrīšanas līdzeklis negatīvi neietekmē dzesēšanas šķidruma šķūtēs materiālu (Cu cauruli un misiņa skrūvsavienojumus).

Ja savienojumu vietās ir ievērojama korozija, nepieciešams pārbaudīt, vai dzesēšanas šķūtenē un vākā nav sūces.

Lūdzam vērsties NORD servisā.

### 5.2.15 Atgaisošanas skrūvju tīrīšana un pārbaude

1. Izskrūvējet atgaisošanas skrūvi.
2. Rūpīgi notīriet atgaisošanas skrūvi, piemēram, ar saspiestu gaisu.
3. Pārbaudiet atgaisošanas skrūvi un blīvgredzenu. Ja blīvgredzens ir bojāts, izmantojiet jaunu atgaisošanas skrūvi.
4. No jauna ieskrūvējet atgaisošanas skrūvi.

### 5.2.16 Vārpstas blīvgredzena nomainīšanai

Kad ir sasniegts nodiluma termiņš/kalpošanas laika beigas, blīves malā veidojošās eļļas plēvītes kārtā top biezāka un lēnām veidojas izmērāma sūce, no kurās iztek eļļa. **Tādā gadījumā vārpstas blīvgredzenu ir nepieciešams nomainīt.** Atstarpei starp blīves un aizsargmalu montāžas laikā ir jābūt par apm. 50 % piepildītai ar eļļošanas līdzekli (ieteicamais līdzeklis - PETAMO GHY 133N). Pievērst uzmanību tam, lai pēc montāžas jaunais vārpstas blīvgredzens nekustētos pa to pašu ceļu, pa kuru iepriekšējais blīvgredzens.

### 5.2.17 Pārvada gultņu ieeļļošana

#### UZMANĪBU!

##### Pārvadu bojājumi dēļ nepietiekamas eļļošanas

Nepietiekamas eļļošanas gadījumā pastāv risks, ka gultņus vairs nevar ekspluatēt.

- Obligāti ievērojet ieteicamos intervālus.
- Izmantojiet tikai Getriebebau NORD apstiprinātās smērvielas.
- Nekad nejauciet kopā atšķirīga tipa smērvielas. Ja sajauksiet atšķirīgas smērvielas, pārvads var tikt bojāt dēļ nepietiekamas ieeļļošanas un nesaderības ar attiecīgajām smērvielām.
- Izvairieties no smērvielu piesārņošanas dēļ svešām vielām un smērvielas izskalošanās, ko izraisījusi eļļošanai paredzētā eļļa.

Lūdzam vērsties NORD servisā, lai nomainītu ritgultņu smērvielu.

Ieteicamie eļļošanas līdzekļi: Petamo GHY 133N - Klüber Lubrication (sk. 7.2.1 "Ritgultņu eļļošanas līdzekļi"). nodaļu.

### 5.2.18 Kapitālā tehniskā apkope

#### ⚠ BĒSTAMI!

##### Sprādzienbēstamība!



- Kapitālo tehnisko apkopi un remontu jāveic specializētā darbnīcā ar atbilstošu aprīkojumu un kvalificētiem darbiniekiem.
- Iesakām obligāti veikt kapitālo tehnisko apkopi un remontu "NORD" servisā.

2G un 2D kategorijas pārvadiem ir nepieciešama kapitāla tehniskā apkope jau pēc norādītā ekspluatācijas perioda.

Pielaujamais darbības ilgums parasti ir norādīts tipa datu plāksnītē lauciņā MI - darba stundās.

Alternatīvi laukā MI var būt norādīta arī tehniskās apkopes klase CM (piemēram: MI CM = 5.).

Šādos gadījumos kapitālās tehniskās apkopes termiņu aprēķina gados, skaitot ekspluatācijas uzsākšanas ( $N_A$ ), izmantojot zemāk redzamo formulu. Maksimālais darbības laiks, skaitot no ekspluatācijas uzsākšanas, ir 10 gadi. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ka ir matemātiski augstākas vērtības.

$$N_A = CM \cdot f_L \cdot k_A$$

$CM$ : tehniskās apkopes klase atbilstoši norādēm tehnisko datu plāksnītē laukā MI

$f_L$ : Darbības ilguma faktors

$f_L = 10$  darbības ilgums maksimāli 2 stundas dienā

$f_L = 6$  darbības ilgums 2 līdz 4 stundas dienā

$f_L = 3$  darbības ilgums 4 līdz 8 stundas dienā

$f_L = 1,5$  darbības ilgums 8 līdz 16 stundas dienā

$f_L = 1$  darbības ilgums 16 līdz 24 stundas dienā

$k_A$ : Noslodzes faktors (parasti tiek pieņemts  $k_A = 1$ )

Ja ir zināma faktiski nepieciešamā jauda, bieži vien izriet garāki tehniskās apkopes intervāli. Noslodzes faktoru tad var aprēķināt šādi.

$$k_A = \left( \frac{P_1}{P_{tat}} \right)^3$$

$P_1$ : maks. pieļaujamā piedziņas jauda, respektīvi, dzinēja jauda atbilstoši norādēm pārvada tehnisko datu plāksnītē kW

$P_{tat}$ : faktiskā piedziņas jauda, respektīvi, dzinēja jauda kW, kas iekārtai nepieciešama pie nominālā apgriezienu skaita, kas noteikts, piemēram, veicot mērījumus

Ja noslogojums ir mainīgs ar dažādām faktiskajām piedziņas jaudām pie nominālā apgriezienu skaita  $P_{tat1}$ ,  $P_{tat2}$ ,  $P_{tat3}$ , ... ar nezināmajām procentuālajām laika vienībām  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$ , ... par ekvivalento vidējo piedziņas jaudu uzskata:

$$P_{tat} = \sqrt[3]{P_{tat1}^3 \cdot \frac{q_1}{100} + P_{tat2}^3 \cdot \frac{q_2}{100} + P_{tat3}^3 \cdot \frac{q_3}{100} + \dots}$$

Kapitālās tehniskās apkopes gadījumā pārvadu pilnībā izjauc. Tieki veikti turpmāk minētie darbi.

- Notīrītas visas pārvada daļas.
- Pārbaudītas visas pārvada daļas, vai tām nav bojājumi.
- Nomainītas bojātās daļas.
- Nomainīti visi ritgultni.
- Nomainītas visas blīves, vārpstu blīvgredzeni un nilosa gredzeni.
- Pēc izvēles: Atjaunots bloķēšanas mehānisms.
- Pēc izvēles: Nomainīti savienojuma elastomēri.

## 6 Utilizācija

Levērot vietējos spēkā esošos noteikumus. Špaši eļļošanas līdzekļus nepieciešams savākt un utilizēt.

Pārvada daļas	Materiāls
Zobrati, vārpstas, ritgultņi, prizmatiskie ierievji, drošības gredzeni ...	Tērauds
Pārvada korpus, korpusa daļas, ...	Pelēkais čuguns
Pārvada vieglmetāla korpus, korpusa vieglmetāla daļas	Alumīnijs
Gliemežrāts, bukses ...	Bronza
Vārpstu blīvgredzeni, slēgvārsti, gumijas elementi ...	Elastomērs ar tēraudu
Sajūga daļas	Plastmasa ar tēraudu
Plakanblīves	Azbestu nesaturošs hermētiķis
Transmisijas eļļa	Bagātināta minerāleļļa
Sintētiska transmisijas eļļa (uzlīme - CLP PG)	Eļļošanas līdzeklis uz poliglikola bāzes
Sintētiska transmisijas eļļa (uzlīme CLP HC)	Smērviela uz polialfaolefīna bāzes
Dzesēšanas šķūtene, dzesēšanas šķūtenes iegremdēšanas masa	varš, epoksīds, misiņš

**13. tabula: Materiāli**

## 7 Pielikums

### 7.1 Konstrukcijas un iebūvēšanas stāvoklis

Konstrukciju veidiem, kas nav norādīti, lūdzam skatīt norādījumus īpašajā dokumentācijā (sk. 2.2 "Tehnisko datu plāksnīte"). nodaļu.

#### 7.1.1 Simboli skaidrojums




#### 7.1.2 Standarta cilindriskais zobpārvads

Eillas līmeņa indikācijas skrūves nav standarta cilindriskajiem zobpārvadiem, kuri atbilst ATEX kategorijai 3G un 3D (sk. 2.2 "Tehnisko datu plāksnīte"). nodaļu.


#### 7.1.3 NORDBLOC cilindriskais zobpārvads SK 072.1 un SK 172.1

1. Pārvietojiet pārvadu no iebūvēšanas stāvokļa M4 uz iebūvēšanas pozīciju M2. Izskrūvējet iebūvēšanas stāvokļa M2 eillas līmeņa indikācijas skrūvi.



Attēls 33: eillas līmeņa mērījumi SK 072.1 – SK 172.1

2. Izmēriet vienību X starp pārvada korpusa augšējo malu un eillas līmeni. Šim nolūkam pēc nepieciešamības pielāgojiet eillas līmeņa mērstieni (sk. 34. attēls).



#### 34. attēls: eļļas līmeņa mērījumi

3. Salīdziniet noteikto lielumu X ar zemāk redzamajā tabulā norādītajām atbilstošajām vērtībām. Ja nepieciešams, koriģējiet eļļas līmeni, izmantojot tehnisko datu plāksnītē norādīto eļļas veidu.

Pārvada tips	Vītnes izmērs	Izmērs X [mm]
SK 072.1	M8 x 1	22 ± 1
SK 172.1	M8 x 1	20 ± 1


4. Atkal ieskrūvējiet iebūvēšanas stāvokļa M2 eļļas līmeņa indikācijas skrūvi un cieši pievelciet.  
 5. Atgrieziet pārvadu iebūvēšanas stāvoklī M4.

#### 7.1.4 NORDBLOC cilindriskie zobpārvadi SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1 ... SK 1071.1

Iebūvēšanas stāvoklī M2 pārvadiem nav eļļas līmeņa indikācijas skrūves. Eļļas līmeni nepieciešams mērīt iebūvēšanas stāvoklī M4. Rīkojieties šādi.

#### SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1

1. Novietojiet pārvadu iebūvēšanas stāvoklī M4.




#### 35. attēls: eļļas līmeņa mērījumi SK 071.1 – SK 371.1

2. Izskrūvējiet iebūvēšanas stāvokļa M4 eļļas līmeņa indikācijas skrūvi. Pārbaudiet eļļas līmeni atbilstoši norādēm nodaļā 5.2.3 "Eļļas līmeņa pārbaude". Ja nepieciešams, koriģējiet eļļas līmeni, izmantojot tehnisko datu plāksnītē norādīto eļļas veidu.
3. Atkal cieši ieskrūvējiet iebūvēšanas stāvokļa M4 eļļas līmeņa indikācijas skrūvi, piemērojot atbilstošo griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.
4. Atgrieziet pārvadu iebūvēšanas stāvoklī M2 un no jauna uzmontējiet.

### SK 771.1 ... 1071.1

1. Novietojiet pārvadu iebūvēšanas stāvoklī M4 (sk. 35. attēls)
2. Izmēriet vienību X starp pārvada vāka augšējo malu un eļļas līmeni.



#### Paskaidrojums

- 1 korpusa augšējā mala
- 2 eļļas līmenis

#### 36. attēls: eļļas līmenis SK 771.1 ... 1071.1

3. Salīdziniet noteikto lielumu X ar zemāk redzamajā tabulā norādītajām atbilstošajām vērtībām. Ja nepieciešams, koriģējiet eļļas līmeni, izmantojot tehnisko datu plāksnītē norādīto eļļas veidu.

Pārvada tips	Vītnes izmērs	Izmērs X [mm]
SK 771.1	M12 x 1,5	28 ± 1
SK 871.1	M12 x 1,5	14 ± 1
SK 971.1	M12 x 1,5	26 ± 1
SK 1071.1	M12 x 1,5	10 ± 1


4. Ieskrūvējiet iebūvēšanas stāvokļa M4 eļļas līmeņa indikācijas skrūvi un cieši pievelciet ar atbilstošu griezes momentu (sk. 7.3 "Skrūvju pievilkšanas griezes momenti"). nodaļu.
5. Atgrieziet pārvadu iebūvēšanas stāvoklī M2 un no jauna uzmontējiet.

### 7.1.5 NORDBLOC cilindriskais pārvads

Pārvadu tipiem SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, kā arī SK 273 un SK 373 kategorijā 2G un 2D ir tikai viena eļļas līmeņa indikācijas skrūve. Pārvadi ir ieeloti visam kalpošanas laikam. Eļļošanas stāvoklis ir pārbaudāms. Eļļas līmeņa indikācijas skrūve nav šiem pārvadu tipiem ATEX kategorijā 3G un 3D (sk. 2.2 "Tehnisko datu plāksnīte"). nodaļu.

### 7.1.6 Plakanais zobpārvads

Zemāk redzamais attēls ir spēkā attiecībā uz konstrukciju M4 / H5 pārvadu tipiem SK 9282, SK 9382, SK 10282, SK 10382, SK 11282, SK 11382, SK 12382, SK 10382.1, SK 11382.1 ar eļļas līmeņa indikācijas tvertni.




**37. attēls: plakanais zobpārvads ar eļļas līmeņa indikācijas tvertni**

Tipiem SK 0182 NB, SK 0282 NB un SK 1382 NB kategorijā 2G un 2D ir veikta ieelkošana uz visu kalpošanas laiku un to var pārbaudīt. Šajā kategorijā pārvadu tipiem ir tikai viena eļļas līmeņa indikācijas skrūve. Eļļas līmeņa indikācijas skrūves nav šiem pārvadu tipiem ATEX kategorijā 3G un 3D (sk. 2.2 "Tehnisko datu plāksnīte"). nodaļu.

### 7.1.7 UNIVERSĀLAIS gliemežpārvads

SK 1SI 31 – SK 1SI 75

SK 1SIS 31 – SK 1SIS 75



**38. attēls: stāvoklis eļļas līmeņa pārbaudes laikā**

**Eļļas līmeņa pārbaudes** veikšanai novietojiet pārvadu iepriekš norādītajā stāvoklī. Šim nolūkam var būt nepieciešams demontēt pārvadu vai dzinējreduktoru.



## Informācija

Vēl siltajam pārvadam 38. attēls ir ilgu laiku mierīgi jāstāv norādītajā stāvoklī, līdz kamēr eļļas vienmērīgi nosēžas.


Pārbaudiet eļļas līmeni atbilstoši aprakstam nodaļā (sk. 5.2.3 "Eļļas līmeņa pārbaude". nodaļu 52). Ipp..


2G un 2D kategorijas pārvadiem ir tikai viena eļļas līmeņa indikācijas skrūve. Pārvadi ir ieeļļoti visam kalpošanas laikam. Eļļošanas stāvoklis ir pārbaudāms.

Eļļas līmeņa indikācijas skrūves nav ATEX kategorijas 3G un 3D pārvadiem. Pārvadi ir ieeļļoti visam kalpošanas laikam.


Pārvadu tipus **SK 1S xx, SK 2S xx, SK 1SU xx, SK 2SU xx, SK 1SM xx, SK 2SM xx, SK 1SMI xx, SK 2SMI xx** ir atļauts izmantot 3G un 3D kategorijās. Šie pārvadu tipi ir ieeļļoti visam kalpošanas laikam un tiem nav eļļas līmeņa indikācijas skrūvēm.



Tipiem SI un SMI iespējams pēc izvēles uzmontēt spiediena atgaisošanas skrūvi.









### 7.1.8 lebūvēšanas stāvokļu pārskats














































## 7.2 Eļļošanas līdzekļi

Izņemot tipus SK 11382.1, SK 12382 un SK 9096.1, pārējie pārvadi rūpnīcā ir uzpildīti ar eļļošanas līdzekļi atbilstoši nepieciešamajam iebūvēšanas stāvoklim. Pirmā uzpilde atbilst norādēm par eļļošanas līdzekļi vides temperatūrai (standarta modelim), kas minētas eļļošanas līdzekļu tabulā.

### 7.2.1 Ritgultņu eļļošanas līdzekļi

Tabula satur informāciju par līdzvērtīgām, apstiprinātām ritgultņu smērvielām no citiem ražotājiem. Viena eļļošanas līdzekļa veida ietvaros iespējams izvēlēties dažādu ražotāju produktus. Ievērojet apkārtējas vides temperatūras diapazonu.

Dažādu eļļošanas līdzekļu veidu sajaukšana nav atļauta. Mainot pārvadu eļļošanas līdzekļi, savstarpēji var sajaukt dažādus eļļošanas līdzekļus, ja tie pieder vienam veidam un ir ar līdzīgu viskozitāti, maksimāli attiecībā 1/20 (5 %).

Mainot eļļošanas līdzekļa veidu vai apkārtējās vides temperatūras diapazonu, nepieciešams konsultēties ar Getriebebau NORD. Pretējā gadījumā uzņēmums neuzņemas atbildību par pārvadu atbilstošu darbību.

Eļļošanas līdzekļa veids	Apkārtējās vides temperatūra				
Smērviela (minerāleļļa)	-30 ... 60 °C	Spheerol EPL 2	-	Mobilux EP 2	Gadus S2 V220 2
Smērviela (PAO)	-25 ... 80 °C	-	PETAMO GHY 133 N	-	-

14. tabula: Ritgultņu eļļošanas līdzekļi

## 7.2.2 Pārvadu eļļas



### Sprādzienbīstamība nepiemērotas eļļas gadījumā



Obligāti izmantojet tehnisko datu plāksnītē norādīto transmisijas eļļošanas līdzekļa veidu.

Izmantot ir atļauts tikai šajā tabulā uzskaitītās pārvadu eļļas vai, tāpat gadijumos, produkti, kas skaidri norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.

Tabulā ir atspoguļoti līdzvērtīgi, apstiprināti eļļošanas līdzekļi no dažādiem ražotājiem. Viena viskozitātes diapazona un eļļošanas līdzekļa veida ietvaros iespējams izvēlēties dažādu ražotāju produkciju. Mainiet eļļošanas līdzekļa veidu vai viskozitāti tikai, ja iepriekš esat konsultējušies ar Getriebbau NORD.

Dažādu eļļu sajaukšana nav atļauta. Mainot pārvadu eļļu, savstarpēji var sajaukt dažādas eļļas, ja tās pieder vienam veidam un ir ar līdzīgu viskozitāti, maksimāli attiecībā 1/20 (5 %).

Eļļošanas līdzekļa veids	Informācija tehnisko datu plāksnītē	DIN (ISO) / apkārtējās vides temperatūra				Mobil	
Minerāleļļa	CLP 680	ISO VG 680 0...40 °C	-	-	-	Mobilgear 600 XP 680	Omala S2 GX 680
	CLP 220	ISO VG 220 -10...40 °C	Alpha EP 220 Alpha SP 220	Renolin CLP 220 Renolin CLP 220 VCI	Klüberoil GEM 1-220 N	Mobilgear 600 XP 220	-
	CLP 100	ISO VG 100 -15...25 °C	-	-	Klüberoil GEM 1-100 N	-	-
Sintētiskā eļļa (poliglikols)	CLP PG 680	ISO VG 680 -20...40 °C	-	-	Klübersynth GH 6-680	-	-
	CLP PG 460	ISO VG 460 -25...80 °C	-	-	Klübersynth GH 6-460	-	-
	CLP PG 220	ISO VG 220 -25...80 °C	Optigear Synthetic 1300/220	Renolin PG 220	Klübersynth GH 6-220	-	-
Sintētiskā eļļa (ogūdenčraži)	CLP HC 460	ISO VG 680 -30...80 °C	-	-	Klübersynth GEM 4-680	Mobil SHC 636	-
	CLP HC 460	ISO VG 460 -30...80 °C	-	-	-	Mobil SHC 634	-
	CLP HC 220	ISO VG 220 -40...80 °C	Alphasyn EP 220	Renolin UNISYSN XT 220 Renolin Unisyn CLP 220 Renolin Unisyn Gear 220 VCI	Klübersynth GEM 4-220 N Klübersynth MEG 4-220	Mobil SHC 630 Mobil SHC Gear 630	Omala S4 GX 220
Bioloģiski noārdāma eļļa	CLP E 680	ISO VG 680 -5...40 °C	-	Plantogear 680 S	-	-	-
	CLP E 220	ISO VG 220 -5...40 °C	-	Plantogear 220 S	-	-	-
Pārtikas produktiem nekaitīga eļļa	CLP PG H1 680	ISO VG 680 -5...40 °C	-	-	Klübersynth UH1 6-680	-	-
	CLP PG H1 220	ISO VG 220 -25...40 °C	-	Cassida Fluid WG 220	Klübersynth UH1 6-220	-	-
	CLP HC H1 220	ISO VG 220 -25...40 °C	-	-	-	Mobil SHC Cibus 220	-

15. tabula: Pārvadu eļļas

### 7.3 Skrūvju pievilkšanas griezes momenti

Izmēri	Skrūvju pievilkšanas griezes momenti [Nm]						
	8.8	10.9	12.9	V2A-70 V4A-70	Vītnu skrūves (tapas)	Savienojuma vītnu tapa	Skrūvsavienojumi pārsegos
M4	3,2	5	6	2,8	-	-	-
M5	6,4	9	11	5,8	-	2	-
M6	11	16	19	10	-	-	6,4
M8	27	39	46	24	11	10	11
M10	53	78	91	48	11	17	27
M12	92	135	155	83	27	40	53
M16	230	335	390	207	35	-	92
M20	460	660	770	414	-	-	230
M24	790	1150	1300	711	80	-	460
M30	1600	2250	2650	1400	170	-	-
M36	2780	3910	4710	2500	-	-	1600
M42	4470	6290	7540	4025	-	-	-
M48	6140	8640	16610	5525	-	-	-
M56	9840	13850	24130	8860	-	-	-
G½	-	-	-	-	75	-	-
G¾	-	-	-	-	110	-	-
G1	-	-	-	-	190	-	-
G1¼	-	-	-	-	240	-	-
G1½	-	-	-	-	300	-	-

16. tabula: Skrūvju pievilkšanas griezes momenti

#### Šķūtēju skrūvstiprinājumu montāža

Pārklāt ar eļļu savilcējuzgriežņa vītni, iebūvēto gredzenu un skrūvsavienojuma balstu vītni. Ar uzgriežņu atslēgu skrūvēt savilcējuzgriezni līdz brīdim, kamēr jūtams, ka uzgrieznis skrūvējas ievērojami grūtāk. Pagrieziet skrūvsavienojuma savilcējzugriezni vēl par apm. 30° līdz 60° vai maksimāli 90°. Turklat skrūvsavienojuma balstu ir jātur, izmantojot atslēgu. Notīriet no skrūvsavienojuma lieko eļļu.

## 7.4 Darbības traucējumi

### **BĪSTAMI!**



#### Sprādzienbīstamība!

- Visa veida pārvada darbības traucējumu gadījumā nekavējoties apturēt piedziņu.

Pārvada darbības traucējumi		
Traucējums	Iespējamais cēlonis	Novēršanas pasākumi
Neparasti darbības trokšni, vibrācijas	Pārāk maz eļļas vai bojāts gultnis, vai sazobes bojājumi	Sazināties ar "NORD" servisu
No pārvadmehānisma vai dzinēja iztek eļļa	Bojāta blīve	Sazināties ar "NORD" servisu.
No ventilācijas atveres iztek eļļa	Nepareizs eļļas līmenis	Izmantojiet eļļas izplešanās tvertni (papildaprikojums OA)
	Nepareiza, piesārņota eļļa	Eļļas nomaiņa
	Nelabvēlīgi ekspluatācijas apstākļi	Sazināties ar "NORD" servisu
Pārvads pārāk sakarst	Neatbilstošs iebūvēšanas stāvoklis vai bojājumi pārvadā	Sazināties ar "NORD" servisu.
trieciens ieslēgšanas laikā, vibrācijas	Bojāts dzinēja sajūgs	Nomainīt elastomēra zobratu
	Valīgs pārvada stiprinājums	Pievilk dzinēja un pārvada stiprināšanas skrūves
	Bojāts gumijas elements	Nomainīt gumijas elementu
Jaudas novirzīšanas vārpsta nerotē, kaut arī dzinējs rotē	Lūzums pārvadā	Sazināties ar "NORD" servisu
	Bojāts dzinēja sajūgs	
	Izslīd savilcējuzmava	

Tabula 17: Darbības traucējumu pārskats

## 7.5 Sūces un hermētiskums

Lai ieelļotu kustīgās daļas, pārvadi ir uzpildīti ar eļļu vai smērvielu. Blīves novērš eļļošanas līdzekļa iztečēšanu. Absolūts hermētiskums tehniski nav iespējams, jo neliela mitruma plēve, piemēram, uz radiālajiem vārpstas blīvgredzeniem ir normāla parādība un labvēlīgi ietekmē hermētiskumu ilgtermiņā. Atgaisošanas vietās darbības rezultātā var būt redzams, piemēram, eļļas nosēdums, ko veido izdalīšās eļļas migla. Ieelļotu labirintblīvu gadījumā, piemēram, "Taconite" blīvēšanas sistēmām izmantotā smērviela pamatā izdalās caur blīvēšanas gropi. Maldīgā sūce nav uzskatāma par kļudu.

Atbilstoši saskaņā ar DIN 3761 noteiktajiem pārbaudes nosacījumiem sūces ir atkarīgas no noblīvējamā darba šķidruma, kas pārbaudēs iepriekš noteiktajā pārbaudes laikā pārsniedz blīvēšanas pusē paredzēto, ar darbību saistīto mitrumu un sekmē hermētiski noslēdzamā šķidruma pilēšanu. Uztverto šķidruma daudzumu sauc par sūci.

Sūces definēšana atbilstoši DIN 3761 un lietderīgā piemērošana					
Jēdziens	Skaidrojums	Vārpstas blīvgredzens	IEC adapterī	Korpusa šuve	Atgaisošana
hermētiski noslēgts	mitrums nav konstatēts	Nav darbības traucējumu.			
mitrs	mitruma plēve ierobežotā apmērā (neliela platība)	Nav darbības traucējumu.			
slapjš	mitruma plēve sniedzas pāri detaļai	Nav darbības traucējumu.		Pārbaudīt, vai nepieciešams remonts.	Nav darbības traucējumu.
izmērāma sūce	konstatējama urdzīņa, pil	Ieteicams remonts.			
īslaicīga sūce	īslaicīgs hermetizēšanas sistēmas traucējums vai eļļas izplūde transportēšanas rezultātā*)	Nav darbības traucējumu.		Pārbaudīt, vai nepieciešams remonts.	Nav darbības traucējumu.
maldinoša sūce	maldinoša sūce, piemēram, netīrumu rezultātā; papildus eļļojama hermetizēšanas sistēma	Nav darbības traucējumu.			

18. tabula: sūces definīcija, piemērojot DIN 3761

\*) Līdzšinējā pieredze liecina, ka mitri vai skapji radiālie vārpstas blīvgredzeni sūces turpmākās norises laikā paši aptur sūci. Tādēļ tos nav ieteicams nomainīt šajā stadijā. Uzreizējā mitruma iemesls var būt, piemēram, mazas daļījas uz blīvējošā vāka malas.

## 7.6 Atbilstības deklarācija

### 7.6.1 Pret sprādzienbīstamību nodrošināti pārvadi un dzinējreduktori, kategorija 2G un 2D

 <p><b>GETRIEBEBAU NORD</b> Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group</p>									
<p><b>Getriebbau NORD GmbH &amp; Co. KG</b> Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tālr. +49(0)4532 289 - 0. Fakss +49(0)4532 289 - 2253. info@nord.com</p>									
<p style="text-align: center;"><b>ES atbilstības deklarācija</b> ES Direktīvas 2014/34/ES VIII pielikuma izpratnē Originālais teksts</p>									
<p>Getriebbau NORD GmbH &amp; Co. KG vienpersoniskā atbildība,□ ka izstrādājumu sērijas pārvadi un reduktormotori Lpp. 1 no 1</p>									
<table border="0"><tr><td>• standarta cilindriskais zobpārvads tips SK ...</td><td>• gliemežpārvads tips SK 02..., SK 1SI., SK 12..., SK 13..., SK 3...., SK 4....</td></tr><tr><td>• plakanais pārvads tips SK ...82, SK ...82.1, SK ..82NB</td><td>• koniskais zobpārvads tips SK 9.....</td></tr></table>		• standarta cilindriskais zobpārvads tips SK ...	• gliemežpārvads tips SK 02..., SK 1SI., SK 12..., SK 13..., SK 3...., SK 4....	• plakanais pārvads tips SK ...82, SK ...82.1, SK ..82NB	• koniskais zobpārvads tips SK 9.....				
• standarta cilindriskais zobpārvads tips SK ...	• gliemežpārvads tips SK 02..., SK 1SI., SK 12..., SK 13..., SK 3...., SK 4....								
• plakanais pārvads tips SK ...82, SK ...82.1, SK ..82NB	• koniskais zobpārvads tips SK 9.....								
<p>ar ATEX markējumu  (Ipašo markējumu var atrast uz tipa plāksnītes)</p>									
<p>atbilst šādām direktīvām: <b>ATEX direktīva ražojumiem</b> 2014/34/ES (Atsauce: L 96, 29.03.2014, p. 309-356) <b>Piemērotie saskaņotie standarti:</b></p>									
<table border="0"><tr><td>DIN EN 1127-1:</td><td>2019</td></tr><tr><td>DIN EN ISO 80079-36:</td><td>2016</td></tr><tr><td>DIN EN ISO 80079-37:</td><td>2016</td></tr><tr><td>DIN EN 60079-0:</td><td>2018</td></tr></table>		DIN EN 1127-1:	2019	DIN EN ISO 80079-36:	2016	DIN EN ISO 80079-37:	2016	DIN EN 60079-0:	2018
DIN EN 1127-1:	2019								
DIN EN ISO 80079-36:	2016								
DIN EN ISO 80079-37:	2016								
DIN EN 60079-0:	2018								
<p>Getriebbau NORD atbilstoši Direktīvas 2014/34/ES VIII pielikumam iesniedz pieprasītos dokumentus kompetentajā iestādē:</p>									
<p>DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bohuma Identifikācijas numurs: 0158 Apliecinājums: BVS 04 ATEX H/B 196</p>									
<p>Bārgteheide, 15.05.2023.</p>									
<p>U. Kihenmeistars (U. Küchenmeister), vadība</p>	<p>Dr. O. Sadi Tehniskā pārvaldība</p>								

39. att.: Atbilstības deklarācija kategorijai 2G / 2D, markējums atbilstoši DIN EN ISO 80079-36

## 7.6.2 Pret sprādzienbīstamību nodrošināti pārvadi un dzinējreduktori, kategorija 3G un 3D

  
Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



**Getriebbau NORD GmbH & Co. KG**  
Getriebbau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tālrs. +49(0)4532 289 - 0. Fakss +49(0)4532 289 - 2253. info@nord.com

**ES atbilstības deklarācija**  
ES Direktīvas 2014/34/ES VIII pielikuma izpratnē  
Oriģinālais teksts

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG vienpersoniskā atbildība, □  
ka izstrādājumu sērijas pārvadi un reduktormotori Lpp. 1 no 1

• standarta cilindriskais zobpārvads tips SK ...	• gliemežpārvads tips SK 02..., SK 1S..., SK 12..., SK 13..., SK 3..., SK 4....
• plakanais pārvads tips SK ..82, SK ..82.1, SK ..82NB	• koniskais zobpārvads tips SK 9....

ar ATEX markējumu  (Itpašo markējumu var atrast uz tipa plāksnītes)

atbilst šādām direktīvām:  
**ATEX direktīva rāzojumiem** **2014/34/ES** (Atsauce: L 96, 29.03.2014, p. 309-356)

**Piemērotie saskaņotie standarti:**

DIN EN 1127-1:	2019
DIN EN ISO 80079-36:	2016
DIN EN ISO 80079-37:	2016
DIN EN 60079-0:	2018

**Bārgteheide, 15.05.2023.**

---


U. Kihenmeistars (U. Küchenmeister),  
vadība

---

Dr. O. Sadi  
Tehniskā pārvaldība



40. att.: Atbilstības deklarācija kategorijai 3G / 3D, markējums atbilstoši DIN EN ISO 80079-36

### 7.6.3 Sprādziendroši pārvadi un dzinējreduktori, UKCA 2G un 2D

<b>GETRIEBEBAU NORD</b> Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group		
<b>Getriebbau NORD GmbH &amp; Co. KG</b> Getriebbau-Nord-Str. 1, 22941 Bargteheide, Germany. Tel.: +49(0)4532 289 - 0, Fax: +49(0)4532 289 - 2253, info@nord.com		
<b>UK Declaration of Conformity</b>		
According to UK Statutory Instruments listed below		
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG declares in sole responsibility, that the gear units and geared motors from the following product series		Page 1 of 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helical gear units Type SK ...</li> <li>• Parallel shaft gear units Type SK ...82, SK ...82.1, SK ...82NB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Worm gear units Type SK 02..., SK 1SI..., SK 12..., SK 13..., SK 3..., SK 4....</li> <li>• Bevel gear units Type SK 9.....</li> </ul>	
with labelling  (you can find the specific labelling on the nameplate)		
comply with the following, as amended, UK Statutory Instruments:		
Title Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016	Years and Numbers 2016 No. 1107	
<b>Applied standards:</b>		
BS EN 1127-1: 2019 BS EN ISO 80079-36: 2016 BS EN ISO 80079-37: 2016 BS EN 60079-0: 2018		
Getriebbau NORD has submitted the documents required as per 2016 No. 1107 to the notified body:		
DEKRA Certification UK Ltd Body number: 8505		
Bargteheide, 26/10/2022  U. Küchenmeister Manager		 Dr. O. Sadi Technical Manager

41. attēls: atbilstības deklarācija 2G/2D kategorijai, markējums atbilstoši UKCA

## 7.6.4 Sprādziendroši pārvadi un dzinējreduktori, UKCA 3G un 3D

<b>GETRIEBEBAU NORD</b> Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group										
<b>Getriebbau NORD GmbH &amp; Co. KG</b> Getriebau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tel.: +49(0)4532 289 - 0 . Fax: +49(0)4532 289 - 2253 . <a href="mailto:info@nord.com">info@nord.com</a>										
<b>UK Declaration of Conformity</b> According to UK Statutory Instruments listed below										
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG declares in sole responsibility, that the gear units and geared motors from the following product series		Page 1 of 1								
• Helical gear units Type SK ...	• Worm gear units Type SK 02..., SK 1S...,SK 12..., SK 13..., SK 3...., SK 4....									
• Parallel shaft gear units Type SK ...82, SK ...82.1, SK ..82NB	• Bevel gear units Type SK 9.....									
with ATEX labelling  (you can find the specific labelling on the nameplate)										
comply with the following, as amended, UK Statutory Instruments:										
Title Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016		Years and Numbers 2016 No. 1107								
<b>Applied standards:</b>										
<table> <tbody> <tr> <td>BS EN 1127-1:</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>BS EN ISO 80079-36:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>BS EN ISO 80079-37:</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>BS EN 60079-0:</td> <td>2018</td> </tr> </tbody> </table>			BS EN 1127-1:	2019	BS EN ISO 80079-36:	2016	BS EN ISO 80079-37:	2016	BS EN 60079-0:	2018
BS EN 1127-1:	2019									
BS EN ISO 80079-36:	2016									
BS EN ISO 80079-37:	2016									
BS EN 60079-0:	2018									
Bargteheide, 26/10/2022  U. Küchenmeister Manager		 Dr. O. Sadi Technical Manager								

42. attēls: atbilstības deklarācija 3G/3D kategorijai, markējums atbilstoši UKCA

## 7.7 Norādījumi remontam

Sazinoties ar mūsu tehnisko un mehāniķu servisu, lūdzam sagatavot precīzu informāciju par pārvada tipu un, ja nepieciešams, pasūtījuma numuru. Attiecīgā informācija ir atrodama tehnisko datu plāksnītē.

### 7.7.1 Remonts

Remonta gadījumā pārvadam vai dzinējreduktoram demontē visas daļas, kas nav oriģinālās. Garantija netiek nodrošināta potenciāli piebūvētajām daļām, piemēram, rotācijas sensoram vai ārējam ventilatoram.

Ierīce nosūtāma uz šādu adresi:

**Getriebbau NORD GmbH & Co. KG**

**Servisa nodaļa**

Getriebbau-Nord-Straße 1  
22941 Bargteheide



### Informācija

Ja iespējams, norādīet daļas/ierīces nosūtīšanas iemeslu. Norādīet kontaktpersonu, ar kuru sazināties jautājumu gadījumā.

Tas ir būtiski, lai remonts noritētu maksimāli īsā laikā.

### 7.7.2 Informācija tīmeklī

Papildus informācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē, kurā pieejamas rokasgrāmertas dažādās valodās:  
[www.nord.com](http://www.nord.com).

## 7.8 Garantija

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG neuzņemas garantijas saistības par personu savainojumiem, materiāliem bojājumiem vai īpašuma zaudējumiem, kas radušies ekspluatācijas rokasgrāmatas neievērošanas, apkalpošanas kļūdu vai noteikumiem neatbilstošas izmantošanas rezultātā. Garantija neietver vispārīgas nodilstošās daļas, piemēram, vārpstas blīvgredzenus.

## 7.9 Abreviatūras

<b>2D</b>	Pret sprādzienbīstamiem putekļiem nodrošināti pārvadi, 21. zona	<b>F<sub>R</sub></b>	Radiāls šķērsspēks
<b>2G</b>	Pret sprādzienbīstamām gāzēm nodrošināti pārvadi, 1. zona	<b>F<sub>A</sub></b>	Garenspēks
<b>3D</b>	Pret sprādzienbīstamiem putekļiem nodrošināti pārvadi, 22. zona	<b>H1</b>	Smēriela, kas piemērota pārtikas produktu industrijai
<b>ATEX</b>	<b>AT</b> mosphrères <b>EX</b> plosible	<b>IE1</b>	Dzinēji ar standarta efektivitāti
<b>B5</b>	Atloku stiprināšana ar atverēm	<b>IE2</b>	Dzinēji ar augstu efektivitāti
<b>B14</b>	Atloku stiprināšana ar vītnes atverēm	<b>IEC</b>	Starptautiskā elektrotehnikas komisija
<b>CLP</b>	Minerāleļļa	<b>NEMA</b>	Valsts elektroenerģijas ražotāju apvienība
<b>CLP HC</b>	Sintētiskā polialfaolefīnu eļļa	<b>IP55</b>	Iekšējā aizsardzība
<b>CLP PG</b>	Sintētiskā poliglikola eļļa	<b>ISO</b>	Starptautiskā Standartizācijas organizācija
<b>cSt</b>	Centistokes	<b>pH</b>	pH vērtība
<b>CW</b>	Pulksteņa rādītāja virziens, rotācijas virziens - pa labi	<b>PSA</b>	Personīgais aizsargaprīkojums
<b>CCW</b>	Pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, rotācijas virziens - pa kreisi	<b>DR</b>	Direktīva
<b>°dH</b>	Ūdens cietība grādos, vācu cietības mērvienība 1°dH = 0,1783 mmol/l	<b>UKCA</b>	AK atbilstības novērtējums (atbilstības markējums, kas nepieciešams Lielbritānijas tirgum paredzētiem izstrādājumiem)
<b>DIN</b>	Vācijas Standartizācijas institūts	<b>VCI</b>	Gaistošs korozijs inhibitoris
<b>E</b>	Esteru eļļa	<b>VG</b>	Vizkozitātes grupa
<b>EK</b>	Eiropas Kopiena	<b>WN</b>	Getriebebau NORD dokuments
<b>EN</b>	Eiropas standarts		

### Atslēgvārdu saraksts

#### A

Adrese .....	91
Aktivizēt atgaisošanu.....	45
Ar konsoli stiprināms pārvads.....	28
Atgaisošana .....	45
Atgaisošanas skrūve .....	59

#### D

Darbība pārbaudes režīmā .....	48
Darbības ilgums .....	59
Darbības traucējumi .....	85
Dobā vārpsta ar GRIPMAXX™ (papildaprīkojums M) .....	33
Drošības norādījumi .....	12
Dzesēšanas iekārta .....	41
Dzesēšanas šķūtene .....	47, 58

#### E

Ellas līmenis .....	45
Ellas nomaiņa .....	57
elļošanas līdzekļa padeves sistēma .....	45, 57
Elļošanas līdzekļi .....	82
Elļošanas līdzekļu daudzums .....	82

#### G

Gaitas trokšņi.....	52
GRIPMAXX™ .....	33
Gultņu papildu ieeļlošana .....	59

#### I

Iestrādāšanās laiks .....	49
---------------------------	----

#### K

Kapitālā tehniskā apkope un remonts .....	59
Konstrukcijas tipa pārbaude .....	24

#### M

Materiālu utilizācija .....	61
Montāža .....	24

#### N

Noteikumiem atbilstoša ekspluatācija .....	12
--	----

#### P

Papildaprīkojums .....	18
Papildaprīkojums H66.....	28
Papildaprīkojums M .....	33
Papildu elļošana.....	56
Pārbaudīt šķūteni .....	53
Pārbaužu intervāli .....	50
Pārsegi.....	35
Pārvada uzstādīšana .....	25
Pārvadu veidi .....	18
Pievilkšanas griezes momenti .....	84

#### R

Remonts.....	91
Ritgultņu elļošanas līdzekļi .....	82

#### S

Sajūgu/uzmavu nodiluma robežvērtības.....	55
savilcējuzmava.....	31, 33
Serviss .....	91
Šķūtenes vizuāla pārbaude .....	53
Šķūteņu skrūvstiprinājums .....	84
Spēka novirzīšana .....	26
Spriegošanas ierīce .....	26
Standarta dzinējs .....	38
Sūce .....	86

#### T

Tehniskā apkope.....	91
Tehniskās apkopes darbi	
Atgaisošanas skrūve .....	59
Darbības trokšņu pārbaude.....	52
Ellas nomaiņa .....	57
elļošanas līdzekļa padeves sistēma.....	57
Papildu elļošana VL2, VL3, W un AI/AN ...	56
Sajūgs .....	54
Sūces .....	51
Temperatūras uzlīme ar indikatoru .....	54



Vārpstas blīvgredzens .....	59	Uzglabāšana ilgtermiņā .....	23
Vizuāla pārbaude .....	51	Uzpildāmais eļļas daudzums standarta cilindriskajam zobpārvadam .....	58
Tehniskās apkopes intervāli .....	50	Uzstādīšana .....	24
Tehnisko datu plāksnīte.....	20	<b>V</b>	
Temperatūras uzlīme ar indikatoru.....	43	Vārpstas blīvgredzens .....	59
Tīmekļa vietne .....	91	Vizuāla pārbaude .....	51
Transportēšana .....	16, 22		
<b>U</b>			
UKCA.....	21		



Headquarters  
Getriebbau NORD GmbH & Co. KG  
Getriebbau-Nord-Str. 1  
22941 Bargteheide, Deutschland  
T: +49 45 32 / 289 0  
F: +49 45 32 / 289 22 53  
[info@nord.com](mailto:info@nord.com)